



Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tèl : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI ET EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.

Nos réf : 1707059

GENERALITES :

**CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.**

**LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.**

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]
sans démontage au centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule [REDACTED]	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 997
Finition	Carrera 4S
Date de mise en circulation	20/09/2007
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z7S726006
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	26
Puissance réelle	355 cv
Kilométrage (km)	30 004 km (relevé sur le compteur) Cohérent : Test Piwis réalisé le 20/07/2017 à 30 049 km. Nombre d'heures totales d'utilisation: 481.4 H. Plage 1: 1326 / 390.4 H. Plage 2: 181 / 390.4 H. Plage 3: 1 / 101.7 H. Plage 4: Aucune Plage 5: Aucune Plage 6: Aucune Compteur d'heures d'Airbag : 580,48 H
Couleur	Gris Météor
Type de peinture	Métallisée
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'Immatriculation Français.



Numéro de série indiqué sur le pare-brise, frappé sur le châssis et plaque constructeur portière passager.

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
19/07/2017	Visite technique périodique	19/07/2019	AUTOSUR	Mont d'Or Contrôle	69
30/05/2017	Visite technique périodique	30/05/2019	AUTOSECURITE	SARL CTA SAINTE CATHERINE	31
11/05/2015	Visite technique périodique	11/05/2017	DEKRA	CHALLES CONTROLE TECHNIQUE	73
07/06/2012	Visite technique périodique	07/06/2014	AUTOSUR	SFCTA	74

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
20/07/2017	30 049 km	Test Piwis	GT Sport (69)
19/07/2017	30 004 km	Visite technique périodique	AUTOSUR (69)
30/05/2017	27 822 km	Visite technique périodique	AUTOSECURITE (31)
28/10/2015	22 926 km	Entretien	Centre Porsche Lyon (69)
11/05/2015	18 765 km	Visite technique périodique	DEKRA (73)

30/04/2015	18 300 km	Montage Pneus	Garage Pothain (74)
27/03/2014	14 298 km	Entretien	Garage Pothain (74)
07/06/2012	6 096 km	Visite technique périodique	AUTOSUR (74)
07/06/2012	6 083 km	Entretien	ATELIER 2B AUTO SPORT (73)
20/01/2010	4 150 km	Entretien	Centre Porsche Mantova

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 19/07/2019

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien

Présent	Oui
----------------	-----

Prévision prochaine révision

Prochaine révision à effectuer avant le : 28/10/2017 et/ou 52 926 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution

Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité

Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation

Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation

Fonctionnement	Oui
-----------------------	-----

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon Les plaquettes de frein ayant été remplacées très récemment, un son de « frottement » peut se faire entendre lors des freinages durant la période de rodage (Jusqu'à environ 3 000 km).
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 87, Vitesse Y AR : Largeur = 305, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 19 Charge = 102, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite	Normale
Taux d'usure	Environ 30%
Marque	Michelin
Roue avant gauche	Normale
Taux d'usure	Environ 30%
Marque	Michelin
Roue arrière droite	Normale
Taux d'usure	Environ 30%
Marque	Michelin
Roue arrière gauche	Normale
Taux d'usure	Environ 30%
Marque	Michelin

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 10%
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 10%

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droite	Environ 10 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 10 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 10%
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 10%

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Moteur	
Numéro relevé sur le moteur	68716612
Moteur d'origine (si numéro moteur identique à la fiche constructeur)	Oui



Frappe à froid numéro de moteur

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Liquide direction assistée	Non
Présence de fuite externe	Non
Liquide de refroidissement	Non
Présence de fuite externe	Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non

Etat visuel des soubassements	
Bon	



Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général.
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales:

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	- Quelques impacts de gravillons sur la face avant du véhicule

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

407 : JANTE SPORTDESIGN 19"

567 : PARE BRISEAVEC BANDE FILTRANTE

635 : PARKASSISTENT (ASSISTANCE PARKING)

640 : PACK SPORT-CHRONO PLUS

666 : PCM2 - TELEPHONE (GSM)

668 : PCM2 - COMBINE TELEPHONIQUE

670 : PCM2 - NAVIGATION

674 : PRE-EQUIPEMENT VEHICULE TRACKING SYSTEM

680 : PACK SONO BOSE

682 : CHANGEUR DE CD

P15 : SIEGES ELECTRIQUES

X70 : BAGUETTES SEUIL DE PORTE ACIER SPECIAL MONOGRAMME

XMZ : CONSOLE CENTRALE ARRIERE CUIR

XPA : VOLANT SPORT 3 BRANCHES TEINTE INTERIEURE CUIR

XRP : ELARGISSEURS DE VOIE 5MM. 4 PCS AV/AR

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement PASM	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière droit et flanc arrière gauche

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**