



Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tèl : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI ET EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.

Nos réf : 1708034

GENERALITES :

**CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.**

**LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.**

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour identification, contrôle carrosserie et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :


Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule [REDACTED]	
Marque	Porsche
Modèle	Cayman type 987
Finition	3.4 S
Date de mise en circulation	27/04/2007
Numéro de série VIN	WPOZZZ98Z7U770842
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	21
Puissance réelle	295 cv
Kilométrage (km)	98 543 km (relevé sur le compteur) le 24/08/2017
	Cohérent
Couleur	Gris Arctique
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'Immatriculation Français



Numéro de série indiqué sur le pare-brise, frappé sur le châssis et sur plaque constructeur portière passager.

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
09/08/2017	Visite technique périodique	09/10/2017	AUTOSUR	MONT D'OR CONTROLE	69
20/05/2014	Visite technique périodique	20/05/2016	NORISKO	DECINES AUTO CONTROLE	69

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
23/08/2017	98 530 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
09/08/2017	98 501 km	Visite technique périodique	AUTOSUR (69)
22/04/2015	75 658 km	Entretien	GARAGE L'ETINCELLE (69)
21/05/2014	68 531 km	Entretien	GARAGE L'ETINCELLE (69)
20/05/2014	68531 km	Visite technique périodique	NORISKO (69)
10/06/2013	57 913 km	Entretien	GARAGE L'ETINCELLE (69)
18/06/2012	45 389 km	Entretien	PATRICK AUTOMOBILES (69)
30/04/2009	23 132 km	Entretien	CENTRE PORSCHE MILANO

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 09/10/2017

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
---------------------------	--

Présent	Oui
----------------	------------

Prévision prochaine révision

Prochaine révision à effectuer avant le : 23/08/2019 et/ou 128 430 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
--

Non concernée, absence de courroie de distribution
--

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
------------------------------	--

Présentes	Oui
------------------	------------

Etat visuel et de fonctionnement	Bon
---	------------

Système d'éclairage et de signalisation	
--	--

Optiques et feux avant	Fonctionnent hormis le feu de position avant gauche. Le vendeur a indiqué que la correction du non fonctionnement de ce feu serait corrigé pour la vente.
-------------------------------	--

Répétiteurs	Fonctionnent
--------------------	--------------

Feux arrières	Fonctionnent
----------------------	--------------

Chauffage et ventilation	
---------------------------------	--

Fonctionnement	Oui
-----------------------	------------

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
---	--

Fonctionnement	Oui
-----------------------	------------

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
- Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Oui : La Barre d'accouplement est à remplacer. Le vendeur a indiqué qu'elle serait remplacée pour la vente.

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 40, Diamètre = ZR 18 Charge : 91, Vitesse : Y AR : Largeur = 265, Hauteur = 40, Diamètre = ZR 18 Charge : 101, Vitesse : Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normale Environ 10% BRIDGESTONE
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normale Environ 10% BRIDGESTONE
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normale Environ 10% BRIDGESTONE
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normale Environ 10% BRIDGESTONE


Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 20 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 20 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 30 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droite	Environ 20 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 20 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 10 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 10 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non




Test de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements
Bon

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général.
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non

Moteur	
Numéro du moteur	67703661
Moteur d'origine	Oui

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon.

Capote	
Type	Non concerné
Etat	Non concerné
Bon fonctionnement	Non concerné

Historique des opérations anormales:

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	- Impacts de gravillon sur la face avant

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

490 : PACK AUDIO ASK

534 : SECURITE ANTIVOL 433 MHZ

573 : CLIMATISATION ELECTRONIQUE

674 : PRE-EQUIPEMENT VEHICULE TRACKING SYSTEM

692 : CHARGEUR INTEGRE (CD)

P16 : PORSCHE COMMUNICATION MANAGEMENT (PCM)

P74 : PHARES BI-XENON

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière droit et flanc arrière gauche

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.**

BELTONE AUTOMOBILES

09.50.74.48.69