

ABS EXPERTISE
Société d'Expertise Automobile
10 rue de la République
92100 CLAMART
Tél : 01 47 38 11 11
www.abs-expertise.com

Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tèl : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI ET EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.

Nos réf : 1806052

**CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.**

GENERALITES :

**LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.**

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]
sans démontage au centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 997
Finition	TARGA 4
Date de mise en circulation	30/11/2006 (Année modèle 2007)
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z7S740264
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	24
Puissance réelle	325 cv
Kilométrage (km)	70 701 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Pivis réalisé le 15/06/2018 à 70 740 km : <ul style="list-style-type: none"> - Plage 1 : 105 A 1028.4H - Plage 2 : 22 A 423.9H - Plage 3 : 0 - Plage 4 : 0 - Plage 5 : 0 - Plage 6 : 0 HEURE DE FONCTIONNEMENT : 1346.4H KILOMETRAGE DANS BOITIER MOTEUR CORRECT NUMERO DE SERIE DANS BOITIER MOTEUR CORRECT
Couleur	Gris Arctique
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat Immatriculation Français



Numéro de série indiqué sur le pare-brise, frappé sur le châssis et plaque constructeur portière passager.

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Carte grise du véhicule	Certificat Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Non
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
09/03/2018	Visite technique périodique	09/03/2020	AUTOVERIF	AUTOVERIF	63
06/07/2017	Visite technique périodique	06/07/2019	AUTOSUR	TÜV -D C TA SAS	63

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
12/03/2018	70 265 km	Entretien	CENTRE PORSCHE CLERMONT FERRAND
09/03/2018	70 257 km	Visite technique périodique	AUTOVERIF (63)
06/07/2017	69 649 km	Visite technique périodique	AUTOSUR (63)
03/07/2015	65 177 km	Entretien	CENTRE PORSCHE CLERMONT FERRAND
12/02/2013	50 300 km	Entretien	PORSCHE ZENTRUM BREMEN
02/01/2009	17 966 km	Entretien	PORSCHE ZENTRUM HANNOVER
Véhicule ayant été vendu avec le label Porsche Approved par le Centre Porsche de Clermont-Ferrand en 2015.			

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 09/03/2020

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 12/03/2020 et/ou 100 265 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 87, Vitesse Y AR : Largeur = 305, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 19 Charge = 102, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite	Normale
Taux d'usure	Environ 50 %
Marque	Michelin
Roue avant gauche	Normale
Taux d'usure	Environ 50 %
Marque	Michelin
Roue arrière droite	Pas normale : présence d'une hernie
Taux d'usure	Environ 60 %
Marque	Michelin
Roue arrière gauche	Normale
Taux d'usure	Environ 60 %
Marque	Michelin
Le vendeur a indiqué que les pneumatiques arrières seraient remplacés pour la vente par des pneumatiques neufs Michelin Pilot Sport 2 à la norme Porsche N2.	

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 10 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droite	Environ 10 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 10 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 40 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 40 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Moteur	
Numéro relevé sur le moteur	69703205
Moteur d'origine	Oui



Frappe à froid numéro de moteur

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non Joint spi moteur / boite gras.
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non
Liquide direction assistée Présence de fuite externe	Normal Non
Liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Pas de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements
Bon



Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général.
Avant droit	Bon état général.
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon Présence d'un film teintant (sur les vitres latérales) non homologué. Le vendeur a indiqué que cela serait corrigé pour la vente.

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	- Impacts de gravillons sur la face avant.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

342 : SIEGES CHAUFFANTS

403 : JANTES CARRERA S 19 POUCES

431 : VOLANT MULTIFONCTION 3 BRANCHES EN CUIR LISSE

454 : REGULATEUR DE VITESSE (TEMPOSTAT)

635 : ASSISTANCE PARKING

666 : MODULE TELEPHONE POUR PCM

670 : MODULE DE NAVIGATION POUR PCM

P12 : RETRO INTERIEUR ET EXTERIEURS ANTI-EBLOUISSEMENT + CAPTEUR DE PLUIE

P15 : SIEGES ELECTRIQUES

X70 : BAGUETTES DE SEUIL DE PORTE EN ACIER SPECIAL

XCL : PARTIE INFERIEURE DE LA VISIERE DES INSTRUMENTS DE BORD FINITION ALU DESIGN

XLF : ECHAPPEMENT SPORT

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière droit et flanc arrière gauche

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**