

**BELTONE AUTOMOBILES**

Tél : 09.50.74.48.69

Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

**RAPPORT D'EXPERTISE**

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,  
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

Nos réf

**GENERALITES :**

MANDANT : Monsieur VILLATTE – Société Beltone Automobiles

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,  
identification, examen carrosserie et mécanique,  
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

**CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :**

Examen visuel du véhicule en date du [blurred]  
sans démontage au Centre [blurred]



# CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	Cayenne
Finition	Turbo
Date de mise en circulation	17/02/2012
Numéro de série VIN	WP1ZZZ92ZCLA81921
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Break
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	41
Puissance réelle	500 cv
Kilométrage (km)	97 044 km (relevé sur le compteur) - Cohérent
Couleur	Noir (C9X)
Type de peinture	Vernis
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'immatriculation français



Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

## CONFORMITE ADMINISTRATIVE

<b>Document(s) présenté(s) lors de l'examen</b>	
<b>Certificat d'immatriculation</b>	Certificat d'Immatriculation Français
<b>Certificat de situation de moins de 15 jours</b>	Oui Absence de gage et d'opposition
<b>Carnet d'entretien</b>	Oui
<b>Notice d'utilisation</b>	Oui
<b>Facture(s) d'entretien(s)</b>	Oui
<b>Double des clés</b>	Oui
<b>Contrôle technique</b>	Oui – plus de 6 mois (Le vendeur a indiqué qu'un nouveau contrôle technique serait réalisé pour la vente)

# HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

<b>Contrôle(s) Technique(s)</b>					
<b>Date</b>	<b>Type de contrôle</b>	<b>Validité</b>	<b>Centre</b>	<b>Raison Sociale ou Centre</b>	<b>Dép.</b>
06/09/2023	Visite technique périodique	05/09/2025	AUTOSECURITE	SARL C.S. CONTROLE TECHNIQUE	01
01/09/2021	Visite technique périodique	31/08/2023	AUTOSECURITE	SARL CCTA NEYDENS	74
16/05/2019	Visite technique périodique	16/11/2019	GOUVERNEMENT PRINCIER	SERVICE DES TITRES DE CIRCLATION	Monaco

**Relevé(s) de kilométrage**

<b>Date</b>	<b>Kilométrage</b>	<b>Type</b>	<b>Lieu</b>
06/09/2023	83 905 km	Visite technique périodique	AUTOSECURITE ST GENIS POUILLY
25/04/2023	78 662 km	Entretien	CENTRE PORSCHE GENEVE
01/09/2021	57 150 km	Visite technique périodique	AUTOSECURITE NEYDENS
05/07/2021	NC	Remplacement pare-chocs arrière et hayon	CARUGATI AUTOMOBILE PLAN-LES- OUATES
18/01/2021	54 595 km	Entretien	CENTRE PORSCHE GENEVE
16/05/2019	44 748 km	Visite technique périodique	GOUVERNEMENT PRINCIER MONACO
28/02/2017	32 347 km	Entretien	CLASSICCARS

**Échéance prochain contrôle technique**

05/09/2025 (le vendeur a indiqué qu'un nouveau contrôle technique serait réalisé pour la vente,  
conformément à la législation)

## ENTRETIEN DU VEHICULE

<b>Carnet d'entretien</b>	
<b>Présent</b>	<b>Oui</b>

<b>Prévision prochaine révision</b>
25/04/2025 et/ou 108 662 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

<b>Prévision remplacement de la distribution</b>
Non concernée, absence de courroie de distribution

## SECURITE DU VEHICULE

<b>Ceintures de sécurité</b>	
<b>Présentes</b>	<b>Oui</b>
<b>État visuel et de fonctionnement</b>	<b>Bon</b>

<b>Système d'éclairage et de signalisation</b>	
<b>Optiques et feux avant</b>	<b>Fonctionnent</b>
<b>Répétiteurs</b>	<b>Fonctionnent</b>
<b>Feux arrières</b>	<b>Fonctionnent</b>

<b>Chauffage et ventilation</b>	
<b>Fonctionnement</b>	<b>Oui</b>

<b>Ordinateur de bord et combiné d'instrument</b>	
<b>Fonctionnement</b>	<b>Oui</b>

<b>Rétroviseurs</b>	
<b>Présents</b>	Oui
<b>Etat</b>	Bon
<b>Fonctionnement réglages</b>	Oui

<b>Essuie-glaces - Balais</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Oui
<b>Etat des balais</b>	Bon

<b>Frein à main</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Efficace

<b>Freinage</b>	
<b>Efficacité</b>	Bon
<b>Comportement freinage en ligne</b>	Normal
<b>Suspension</b>	
<b>Efficacité</b>	Normale

<b>Contrôle de la dérive à l'accélération</b>	
Pas de dérive à l'accélération	

<b>Direction</b>	
<b>Présence de jeu</b>	Non

<b>Pneumatiques</b>	
<b>Contrôle de la conformité</b>	
<b>Monte d'origine</b>	AV : Largeur = 295, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 21 Charge = 107, Vitesse Y AR : Largeur = 295, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 21 Charge = 107, Vitesse Y
<b>Pneumatiques conformes à la monte d'origine</b>	Oui
<b>Etat général</b>	
<b>Roue avant droite</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	Normal Environ 20 % MICHELIN
<b>Roue avant gauche</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	Normal Environ 20 % MICHELIN
<b>Roue arrière droite</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	Normal Environ 20 % MICHELIN
<b>Roue arrière gauche</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	Normal Environ 20 % MICHELIN

<b>Plaquettes de frein</b>	
<b>Taux d'usure plaquettes avant droite</b>	Environ 50 %
<b>Taux d'usure plaquettes avant gauche</b>	Environ 50 %
<b>Taux d'usure plaquettes arrière droite</b>	Environ 50 %
<b>Taux d'usure plaquettes arrière gauche</b>	Environ 50 %

<b>Disques de frein</b>	
<b>Taux d'usure disque avant droit</b>	Environ 30 %
<b>Taux d'usure disque avant gauche</b>	Environ 30 %
<b>Taux d'usure disque arrière droite</b>	Environ 60 %
<b>Taux d'usure disque arrière gauche</b>	Environ 60 %

# MECANIQUE DU VEHICULE

<b>Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)</b>
Aucun

Fluides	
<b>Niveau huile moteur</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Niveau liquide de frein</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Niveau liquide de refroidissement</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Niveau de direction assistée</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement</b>	Non



**Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement**

<b>Etat visuel des soubassements</b>
Bon



**Soubassements gauche et droit**

<b>Demi - trains</b>	
<b>Avant gauche</b>	Bon état général
<b>Avant droit</b>	Bon état général
<b>Arrière gauche</b>	Bon état général
<b>Arrière droit</b>	Bon état général



**Demi-trains avant gauche et droit**

<b>Démarrage</b>	
<b>Démarrage à froid</b>	Aisé
<b>Démarrage à chaud</b>	Aisé
<b>Fonctionnement démarreur</b>	Bon

<b>Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur</b>	
<b>Souffle au bouchon de remplissage d'huile</b>	Normal
<b>Présence de fumée anormale à l'échappement</b>	Non

<b>Système d'embrayage</b>	
<b>Fonctionnement embrayage Boite Auto</b>	Opérationnel

<b>Levier de vitesses</b>	
<b>Présence de jeu</b>	Non
<b>Passage des vitesses Boite Auto</b>	Aisé

<b>Comportement à l'accélération</b>	
<b>Accélération franches</b>	Oui

<b>Détection de bruit(s)</b>	
<b>Présence de bruit de roulement</b>	Non
<b>Présence de bruit à l'échappement</b>	Non
<b>Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)</b>	Non
<b>Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)</b>	Non
<b>Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)</b>	Non
<b>Présence de bruit dans les trains roulant</b>	Non

## CARROSSERIE DU VEHICULE

<b>Vitrage</b>	
<b>Etat</b>	Bon

Historique des opérations anormales :

<b>Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie</b>	
<b>Présence de trace(s) réparation sur les longerons</b>	Non
<b>Ajustement des éléments de carrosserie</b>	Normal
<b>Différence de teinte</b>	Non

<b>Corrosion</b>	
<b>Présence</b>	Non

<b>Détection de dommage(s) sur la carrosserie</b>	
<b>Dommage(s) détecté(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présence de pocs et de rayures superficielles sur l'ensemble du véhicule</li> <li>- 4 jantes rayées (bordure de trottoir)</li> <li>- Légère déformation partie centrale du pavillon</li> </ul>

# EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

**Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :**

OAW : PORSCHE DYNAMIC CHASSIS CONTROL (PDCC)

OTD : TAPIS DE SOL

1N3 : SERVOTRONIC

1Y1 : PORSCHE TORQUE VECTORING PLUS (PTV PLUS)

2JX : CARTER DE PROTECTION AVANT ET ARRIERE EN ACIER SPECIAL

3FE : TOIT OUVRANT (COULISSANT RELEVABLE ELECTRIQUE)

3GN : PACK AMENAGEMENT DU COFFRE

3X1 : SAC A SKIS

4D3 : VENTILATION DES SIEGES A L'AVANT

4F7 : HAYON AUTOMATIQUE

4F2 : PORSCHE ENTRY & DRIVE

4GH : PARE-BRISE CHAUFFANT

4KF : VITRAGE ARRIERE FUME

4X4 : AIRBAGS LATERAUX A L'ARRIERE

7M7: BAGUETTES DE SEUIL DE PORTE EN ACIER SPECIAL, ILLUMINEES

7Y1 : ASSISTANCE ANGLES MORTS

8T3: REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF

9JB: PACK FUMEUR

9W5 : PRE-EQUIPEMENT POUR TELEPHONE MOBILE

CZ4: JANTES 911 TURBO II 21" AVEC ELARGISSEURS D'AILES

FZ6 : CEINTURES DE SECURITE TERRE D'OMBRE

Q2J : PACK MEMOIRE CONFORT (14 REGLAGES)

QH1 : COMMANDE VOCALE

QR1 : MODULE BOUSSOLE

UF1 : INTERFACE AUDIO UNIVERSELLE

VC1 : HOMELINK (SYSTEME D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE)

**Etat des éléments :**

<b>Planche de bord</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Garniture</b>	
<b>Etat</b>	Bon Joint de la porte avant droite coupé

<b>Etat des sièges</b>	
<b>Etat visuel</b>	Bon

<b>Moquette</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Eclairage intérieur</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Bon



**Fonctionnement :**

<b>Equipements</b>	
<b>Fonctionnement de l'aide au stationnement</b>	Oui
<b>Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant</b>	Oui
<b>Fonctionnement du GPS</b>	Oui
<b>Fonctionnement de la climatisation</b>	Oui
<b>Fonctionnement de l'autoradio</b>	Oui
<b>Fonctionnement de la fermeture centralisée</b>	Oui
<b>Fonctionnement des vitres électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des rétroviseurs électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des sièges électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des sièges chauffants</b>	Oui
<b>Fonctionnement des sièges ventilés</b>	Oui
<b>Fonctionnement caméra de recul grand angle 160°</b>	Oui
<b>Fonctionnement Interface Apple Car Play pour PCM 4.0</b>	Oui


## PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit




Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

## CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état général.

Ces informations sont primordiales dans le cadre de l'éventuel maintien de la côte du véhicule ou prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE  
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.  
BELTONE AUTOMOBILES  
09.50.74.48.69**