

WKD 900 440 07

1/06

911  
911 Turbo  
911 GT3  
Cayman  
Boxster

Porsche, lo stemma Porsche, Carrera, Boxster, Tiptronic  
e Tequipment sono marchi registrati della  
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Printed in Germany.

La ristampa, anche parziale, e la duplicazione di qualsiasi  
tipo è consentita solo previa autorizzazione scritta della  
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  
Porscheplatz 1  
D-70435 Stuttgart



PORSCHE

**Dati vettura**

**Vettura consegnata**

il 04.05.2007

25  
con km

7840056

N. società

**Cambio del tachimetro**

il \_\_\_\_\_

con km \_\_\_\_\_



WFOZZZ**98z7U770842**

**987 120**

M9721-677 G8721-001

**L92U X1**

C07 196 288 424 440

490 502 507 534 573

601 610 665670 674

692

**Certificato di manutenzione** (segnare con una crocetta la voce che interessa)

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il 30/04/09  
 N. ordine 62063  
 con km 23132  
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il \_\_\_\_\_  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km \_\_\_\_\_  
 esecuzione dietro pagamento.

Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il 18/06/2012  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km 45389  
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il \_\_\_\_\_  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km \_\_\_\_\_  
 esecuzione dietro pagamento.

Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il 10/6/2013  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km 57913  
 esecuzione dietro pagamento.

FAu  
 F Heule  
 F. H  
 6 Bouys

Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il \_\_\_\_\_  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km \_\_\_\_\_  
 esecuzione dietro pagamento.  
 Fax: 0475761299

Timbro

**Certificato di manutenzione** (segnare con una crocetta la voce che interessa)

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione


il 23/03/17  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km 98530  
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il 4/01/2021  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km 112 748  
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

Lors de cet entretien les rappels constructeurs ont été réalisés

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il 27/12/2021  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km 113 704  
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il 21/01/19  
 N. ordine \_\_\_\_\_  
 con km 106532  
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Piccola manutenzione
- Manutenzione principale
- Sostituzione candele d'accensione
- Controllo/Sostituzione cinghia di trazione

il 22/06/15  
 N. ordine 124088  
 con km 75638 km  
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

Faire, huile, pollen  
 Bougies  
 kit embrayage  
 idant moto

### Certificato cambio del liquido dei freni


Sostituire il liquido dei freni almeno ogni 2 anni.

#### Cambio liquido dei freni

il 30/04/09

N. ordine 62063

con km 23132  
esecuzione dietro pagamento.



#### Cambio liquido dei freni

il 23/08/17

N. ordine \_\_\_\_\_

con km 98530  
esecuzione dietro pagamento.



#### Cambio liquido dei freni

il 21/01/19

N. ordine \_\_\_\_\_

con km 106532  
esecuzione dietro pagamento.



LE REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN  
SCA EFFECTUÉ POUR LA VENTE (TOUT LES 2 ANS)



N° D'IMPRIMÉ T10078024

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 04/10/2021		N° DU PROCÈS-VERBAL 21011031																																																																									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 03/10/2023		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG																																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/09/2019 : 108729 km																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÉMENT : S060T150																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN																																																																													
(3) COORDONNÉES : ZAC DU GROS GRELOT 60150 THOUROTTE Tél : 0344402138																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÉMENT : 060T1159																																																																													
NOM ET PRÉNOM : DA PAIXAO DAVID																																																																													
SIGNATURE :																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																																																																									
		19/09/2017		27/04/2007																																																																									
Marque		Désignation commerciale																																																																											
PORSCHE		987																																																																											
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																									
WP0ZZZ98Z7U770842		M1		VP																																																																									
Type/CNIT			Énergie																																																																										
MPC1901M5589			ES																																																																										
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 114826		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																											
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-1.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">0 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">633 daN</td> <td colspan="2">771 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>247 daN</td> <td>236 daN</td> <td>294 daN</td> <td>287 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td colspan="2">5 %</td> <td colspan="2">3 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>247 daN</td> <td>236 daN</td> <td>294 daN</td> <td>287 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td> <td colspan="4">75 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">34 %</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td colspan="6">CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">-1.3 %</td> <td colspan="2">-1.0 %</td> </tr> </tbody> </table>							AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		2 %		Forces verticales :	633 daN		771 daN		Frein de service					Forces de freinage :	247 daN	236 daN	294 daN	287 daN	Déséquilibre (<20%) :	5 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	247 daN	236 daN	294 daN	287 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	75 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	34 %				Émissions à l'échappement						CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.3 %		-1.0 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		2 %																																																																										
Forces verticales :	633 daN		771 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage :	247 daN	236 daN	294 daN	287 daN																																																																									
Déséquilibre (<20%) :	5 %		3 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	247 daN	236 daN	294 daN	287 daN																																																																									
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	75 %																																																																												
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	34 %																																																																												
Émissions à l'échappement																																																																													
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020																																																																													
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.3 %		-1.0 %																																																																									





E.U.R.L. CLUB SPORT RACING (C.S.R.)  
*Automobile de Sport et Prestige*  
 Spécialiste indépendant Porsche  
 1 ROUTE DE CIRY SALSOGNE

02220 VASSENY

Tél : 03.23.72.34.87

Capital : 12 000,00 Euros

R.C.S. : 510 760 648

SIRET : 510 760 648 00020

N/Id CEE : FR19510760648

contact@club-sport-racing.com / www.club-sport-racing.com

<b>Facture N°</b>
FC21150

<b>Date</b>
27/05/2021

<b>Client</b>
CL0917

**JEROME**

60150 Longueuil-Annél


Mode de règlement : Carte Bancaire

Date d'échéance : 27/05/2021

Facture payable le 27/05/2021 pour la somme de 1 876,54 Euros par Carte Bancaire.

Réf.	Désignation	Qté	P.U. HT	% REM	Mt Tot HT
	PORSCHE CAYMAN S				
	WP0ZZZ98Z7U770842				
	113704 km				
DISQA...	Disque avant	2,000	149,60		299,20
	Vis	4,000	5,14		20,56
PLAQ...	Plaquettes de frein avant	1,000	109,78		109,78
TEMAVT	Témoins d'usure freins avant	2,000	16,44		32,88
	Kit réparation	1,000	23,94		23,94
PLAQ...	Plaquettes de frein arrière	1,000	87,46		87,46
TEMA...	Témoins d'usure freins arrière	2,000	16,45		32,90
	Kit de réparation	1,000	55,02		55,02
REMP...	Remplacement des disques et plaquettes avant + plaquettes arrière	2.500	82,00		205,00
	Sous-total	16,500			
BOBIN	Bobines origine PORSCHE	6,000	63,32		379,92
	Vis	12,000	0,64		7,68
BOUGI	Bougies origine PORSCHE	6,000	24,24		145,44
REMP...	Remplacement des bougies + bobines	2,000	82,00		164,00
	Sous-total	26,000			

Nota :  
 Suintement d'huile IMS / cache arbre à cames droit  
 Bras avant à prévoir  
 Tête amortisseur arrière gauche à prévoir  
 Géométrie à prévoir



Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	1 563,78	20,00	312,76

Total TTC	1 876,54
<b>NET A PAYER</b>	<b>1 876,54</b>

Remarque : Davis - DC21004 du 07/01/2021

Pénalités de retard (taux annuel) : 11,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

**RESERVE DE PROPRIETE** : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1960)



E.U.R.L. CLUB SPORT RACING (C.S.R.)  
Automobile de Sport et Prestige  
Spécialiste indépendant Porsche  
1 ROUTE DE CIRY SALSOGNE

02220 VASSENY

Tél : 03.23.72.34.87

Capital : 12 000,00 Euros

R.C.S. : 510 760 648

SIRET : 510 760 648 00020

N/Id CEE : FR19510760648

contact@club-sport-racing.com / www.club-sport-racing.com

Facture N°

FC21002

Date

04/01/2021

Client

CL0917

JEROME

60150 Longueil-Annel

Mode de règlement : Carte Bancaire

Date d'échéance : 04/01/2021

Facture payable le 04/01/2021 pour la somme de 410,51 Euros par Carte Bancaire.

Réf.	Désignation	Qté	P.U. HT	% REM	Mt Tot HT
	PORSCHE CAYMAN S WP0ZZZ98Z7U770842  112748 KM				
FILTH...	Filtre à huile Porsche	1,000	33,48		33,48
LUBM...	Huile moteur MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40	8,500	21,20		180,20
JOINT...	Joint de vidange + dégraissant	1,000	3,25		3,25
BOUC...	Bouchon de vidange Porsche	1,000	7,74		7,74
VIDAN...	Forfait révision vidange moteur + remplacement filtre à huile + tour complet du véhicule + contrôle OBD remise à zéro + essai routier	1,000	85,00		85,00
NETF...	Nettoyant freins	2,000	9,45		18,90
LRMIN...	Liquide de refroidissement MOTUL HD COOL ORA -37°C	1,000	3,90		3,90
LG-20...	Lave Glace -20°	3,000	1,25		3,75
DECH...	Participation au coût de retraitement des déchets	1,000	5,87		5,87

Nota :

Suintement d'huile IMS / cache arbre à cames droit

Fissures sur bobines

Disques + plaquettes avant à prévoir


Plaquettes arrière à prévoir

Bras avant à prévoir

Tête amortisseur arrière gauche à prévoir

Géométrie à prévoir

Voir RAPPORT D'EXPERTISE



Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	342,09	20,00	68,42

Net HT	342,09
Total TVA	68,42
Total TTC	410,51
<b>NET A PAYER</b>	<b>410,51</b>

Pénalités de retard (taux annuel) : 11,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).





# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T86745869

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																								
Contrôle technique périodique	09/09/2019	19003993																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 08/09/2021																																																																										
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S060T150 (9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN (3) COORDONNÉES : ZAC DU GROS GRELOT 60150 THOUROTTE Tél : 0344402138																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 060T1178 NOM ET PRÉNOM : GUERREAU VINCENT SIGNATURE :																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays : 19/09/2017 Date d'immatriculation : 19/09/2017 Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 27/04/2007 Marque : PORSCHE Désignation commerciale : 987 (1) N° dans la série du type (VIN) : WP0ZZZ98Z7U770842 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Type/CNIT : MPC1901M5589 Énergie : ES Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 108729	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-1.0 m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td>0 %</td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>642 daN</td><td></td><td>783 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>221 daN</td><td>224 daN</td><td>234 daN</td><td>237 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td><td>2 %</td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>221 daN</td><td>224 daN</td><td>234 daN</td><td>237 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td>64 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>22 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.03 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-0.7 %</td><td>-0.5 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.2 %</td><td>-2.3 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.0 m/km			Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		0 %		Forces verticales :	642 daN		783 daN		Frein de service					Forces de freinage :	221 daN	224 daN	234 daN	237 daN	Déséquilibre (<20%) :	2 %		2 %		Forces de freinage (efficacité) :	221 daN	224 daN	234 daN	237 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	64 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %				Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.03 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %	-0.5 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.2 %	-2.3 %		
	AVANT		ARRIERE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.0 m/km																																																																								
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		0 %																																																																							
Forces verticales :	642 daN		783 daN																																																																							
Frein de service																																																																										
Forces de freinage :	221 daN	224 daN	234 daN	237 daN																																																																						
Déséquilibre (<20%) :	2 %		2 %																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	221 daN	224 daN	234 daN	237 daN																																																																						
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	64 %																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %																																																																									
Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.03 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023																																																																										
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %	-0.5 %																																																																								
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.2 %	-2.3 %																																																																								



CLUB SPORT RACING (C.S.R.)  
*Automobile de Sport et Prestige*  
Spécialiste indépendant PORSCHE

1 ROUTE DE CIRY SALSOGNE

02220 VASSENY

Tél : 03.23.72.34.87

contact@club-sport-racing.com / www.club-sport-racing.com

R.C.S. : 510 760 648 - N.I.I. : FR19510760648

Mode de paiement : Carte Bancaire

Date d'échéance : 21/01/2019

FACTURE		
N° facture	Date	Code client
FC190017	21/01/2019	CL0917

JEROME

60150 Longueuil-Annel

Référence	Description	Qté	P.U. H.T	Rem.%	Total HT
	PORSCHE CAYMAN S WP0ZZZ98Z7U770842  106532 km				
FILHUILPO	Filtre à huile Porsche	1,00	30,25		30,25
LUBM5W40	Huile moteur MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40	8,25	14,64		120,78
JOINTVID	Joint de vidange + dégraissant	1,00	2,90		2,90
BOUCHVID	Bouchon de vidange Porsche	1,00	6,02		6,02
VIDANFIL	Forfait révision vidange moteur + remplacement filtre à huile + tour complet du véhicule + contrôle OBD remise à zéro + essai routier	1,00	85,00		85,00
FILTHABPO	Filtre d'habitacle Porsche	1,00	65,46		65,46
RFILAIR	Remplacement du filtre	0,25	75,00		18,75
LG-20TPA	Lave Glace -20°	3,00	1,25		3,75
LFMOTDOT5.1	Liquide de frein Hautes Temp. MOTUL DOT5.1	1,00	21,08		21,08
PURFRE	Vidange des freins	0,75	75,00		56,25



CLUB SPORT RACING (C.S.R.)  
*Automobile de Sport et Prestige*  
Spécialiste indépendant PORSCHE  
1 ROUTE DE CIRY SALSOGNE  
02220 VASSENY

Tél : 03.23.72.34.87

contact@club-sport-racing.com / www.club-sport-racing.com

R.C.S. : 510 760 648 - N.I.I. : FR19510760648

Mode de paiement : Carte Bancaire

Date d'échéance : 21/01/2019

FACTURE		
N° facture	Date	Code client
FC190017	21/01/2019	CL0917

JEROME

60150 Longueuil-Annel

Référence	Description	Qté	P.U. H.T	Rem.%	Total HT
DECHPART	Participation à l'enlèvement écologique des déchets	1,00	5,87		5,87

Pénalités de retard au taux annuel de : 11,00 % - Escompte en cas de paiement anticipé : 1,50 %

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC	Déjà réglé TTC
20,00%	416,11	83,22	416,11	83,22	499,33	
						<b>Net à payer</b>
						499,33

au capital de 12 000,00 euros - SIRET : 51076064800020

**Réserve de propriété** : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.  
Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues. (Loi du 12 mai 1980).



CLUB SPORT RACING (C.S.R.)  
*Automobile de Sport et Prestige*  
 Spécialiste indépendant PORSCHE

1 ROUTE DE CIRY SALSOGNE  
 02220 VASSENY

Tél : 03.23.72.34.87

contact@club-sport-racing.com / www.club-sport-racing.com

R.C.S. : 510 760 648 - N.I.I. : FR19510760648

Mode de paiement : Carte Bancaire

Date d'échéance : 21/01/2019

FACTURE		
N° facture	Date	Code client
FC190018	21/01/2019	CL0917

JEROME

60150 Longueuil-Annel

Référence	Description	Qté	P.U. H.T	Rem.%	Total HT
	PORSCHE CAYMAN S WP0ZZZ98Z7U770842 106522 km				
AR0000	Courroie poly-rip	1,00	40,32		40,32
AR0000	Galet tendeur	1,00	90,12		90,12
AR0000	Galet d'inversion	2,00	86,82		173,64
AR0000	Pompe à eau + joint	1,00	296,43		296,43
AR0000	Poulie débrayable	1,00	215,14		215,14
LRMINUG30	Liquide de refroidissement MOTUL INUGEL OPTIMAL	16,00	7,38		118,08
MO2	Recherche de panne / Remplacement de la pompe à eau + kit accessoires +poulie débrayable alternateur	4,75	75,00		356,25
OBD	Contrôle OBD Diagnostic	1,00	37,50		37,50
	Nota : Début de fissure sur des bobines Fuite IMS Prévoir nettoyage des radiateurs				

Voir RAPPORT D'EXPERTISE



CLUB SPORT RACING (C.S.R.)  
*Automobile de Sport et Prestige*  
Spécialiste indépendant PORSCHE

1 ROUTE DE CIRY SALSOGNE

02220 VASSENY

Tél : 03.23.72.34.87

contact@club-sport-racing.com / www.club-sport-racing.com

R.C.S. : 510 760 648 - N.I.I. : FR19510760648

Mode de paiement : Carte Bancaire

Date d'échéance : 21/01/2019

FACTURE		
N° facture	Date	Code client
FC190018	21/01/2019	CL0917

JEROME

60150 Longueuil-Annel

Référence	Description	Qté	P.U. H.T	Rem.%	Total HT

Pénalités de retard au taux annuel de : 11,00 % - Escompte en cas de paiement anticipé : 1,50 %

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC	Déjà réglé TTC
20,00%	1 327,48	265,50	1 327,48	265,50	1 592,98	

<b>Net à payer</b>
1 592,98

au capital de 12 000,00 euros - SIRET : 51076064800020

**Réserve de propriété** : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.  
Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues. (Loi du 12 mai 1980).

# GARAGE L' ETINCELLE

27 AVENUE KARL MARX  
69120 VAULX EN VELIN



Tél : 04.78.70.42.32  
Fax : 04.78.70.12.99  
N° de Siret : 384 287 728 000 24  
Code APE : 4520A  
FR57384287728

MR RODOLPHE

## FACTURE N° 194088

Date : 22/04/2015  
N° Client :  
Document exprimé en : Euros

69006 LYON 6EME ARRONDISSEMENT

Immatriculation : Kms : 75 658 Marque : PORSCHE Modèle : CAYMAN		Date de M.E.C. : 27/04/2007 Type : MPC1901M5589 N° Série : WP0ZZZ98Z7U770842		Page 1
Description				
	REVISION VIDANGE DU MOTEUR+CONTROLE DE TOUS LES NIVEAUX, ECLAIRAGES, FREINS REPLACEMENT DES FILTRES A AIR, HUILE ET POLLEN REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAE REPLACEMENT DU KIT EMBRAYAGE REPLACEMENT DU VOLANT MOTEUR REPLACEMENT DE L EMETEUR D EMBRAYAGE REPLACEMENT DU RECEPTEUR D EMBRAYAGE REPLACEMENT DES VIS DE FIXATION D ECHAPPEMENT SORTIE COLLECTEUR D ECHAPPEMENT PURGE DU CIRCUIT D EMBRAYAGE			
TI	TI MECANIQUE	9,00	54,00	486,00
JT	JOINT DE VIDANGE.	1,00	0,90	0,90
HU 05	AGIP 7004 SYNTHESE 05W40.	8,00	12,20	97,60
LAV	LAVE GLACE.	4,00	1,40	5,60
LIQF	LIQUIDE DE FREINS DOT 5.1	1,00	16,50	16,50
FH	FILTRE A HUILE	1,00	23,56	23,56
FA	FILTRE A AIR	1,00	45,40	45,40
FP	FILTRE A POLLEN	1,00	57,32	57,32
PM	BOUGIES D ALLUMAGE	6,00	22,72	136,32
PM	KIT EMBRAYAGE	1,00	488,18	488,18
PM	VOLANT MOTEUR BIMASE	1,00	798,41	798,41
PM	VIS A TETE CYLINDRIQUE	8,00	1,58	12,64
PM	BUTEE	1,00	61,02	61,02
PM	VIS M8X16	6,00	0,44	2,64
PM	JOINT A LEVRE	1,00	17,49	17,49
PM	CYLINDRE EMETTEUR	1,00	126,94	126,94
PM	CYLINDRE RECEPTEUR	1,00	98,98	98,98
PM	ECROU DE SECURITE	6,00	3,26	19,56
PM	JOINT	2,00	4,54	9,08
PM	VIS	3,00	2,48	7,44

# GARAGE L' ETINCELLE

27 AVENUE KARL MARX  
69120 VAULX EN VELIN

Tél : 04.78.70.42.32  
Fax : 04.78.70.12.99  
N° de Siret : 384 287 728 000 24  
Code APE : 4520A  
FR57384287728

MR **RODOLPHE**

## FACTURE N° 194088

Date : 22/04/2015

69006 LYON 6EME ARRONDISSEMENT

N° Client :

Document exprimé en : Euros

Immatriculation :		Kms : 75 658		Marque : PORSCHE		Modèle : CAYMAN		Page 2			
Date de M.E.C. : 27/04/2007		Type : MPC1901M5589		N° Série		: WPOZZZ98Z7U770842					
ERD1	EVACUATION ET RECYCLAGE DES DECHETS						1,00	2,50		2,50	
	** LAVAGE INT/EXT DU VEHICULE 30€ HT OFFERT **										
	** LAVAGE INT/EXT DU VEHICULE 30€ HT OFFERT **										
Tx	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA	Total				
19,60							HT Brut :	2 514,08	Total HT :	2 514,08	16 491,28
20,00	2 028,08	405,62	486,00	97,20			R Pièce :	%	Total TVA :	502,82	3 298,28
							R MO :	%	Total TTC :	3 016,90	19 789,57
							R Glob. :	%	Acompte :		
	2 028,08	405,62	486,00	97,20			HT Net :	2 514,08	<b>Net à Payer</b>	<b>3 016,90</b>	

Mode de règlement :

# GARAGE L' ETINCELLE

27 AVENUE KARL MARX  
69120 VAULX EN VELIN



Tel : 04.78.70.42.32  
Fax : 04.78.70.12.99  
N° de Siret : 384 287 728 000 24  
Code APE : 4520A  
FR57384287728

MR RODOLPHE

## FACTURE N° 192209

Date : 21/05/2014

69006 LYON 6EME ARRONDISSEMENT

N° Client :

Document exprimé en : Euros

Immatriculation :                      Kms : 68 531      Marque : PORSCHE      Modèle : CAYMAN  
Date de M.E.C. : 27/04/2007      Type : MPC1901M5589      N° Série : WP0ZZZ98Z7U770842      Page 1

	REPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREINS AVANT CONTROLE DE TOUS LES NIVEAUX, ECLAIRAGES, FREINS PASSAGE DU VEHICULE AU CONTROLE TECHNIQUE				
T1	T1 MECANIQUE	1,00	54,00		54,00
CT	CONTROLE TECHNIQUE	1,00	58,53		58,53
LA	LAMPE .	2,00	1,70		3,40
PLA AV	JEU DE PLAQUETTES DE FREINS AV	1,00	172,10		172,10
PLAQ	PLAQUE D IMMATRICULATION	1,00	15,00		15,00

GARAGE ETINCELLE  
27 AVENUE KARL MARX  
69120 VAULX EN VELIN  
Tél : 04 78 70 42 32  
Fax : 04 78 70 12 99

*CB6 21105114*

Tx										
	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA	HT Brut	Total HT	Total HT	
19,60							303,03	303,03	303,03	1 987,75
20,00	190,50	38,10	112,53	22,51					60,61	397,58
	190,50	38,10	112,53	22,51					363,64	2 385,32
							HT Net : 303,03	Net à Payer	363,64	

Mode de règlement :





# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



Une marque du réseau  
DEKRA Automobile

N° d'imprimé : D 062724874

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

**Visite technique périodique**

**20/05/2014**

**14010694**

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069D281  
 RAISON SOCIALE: DECINES AUTO CONTROLE  
 ADRESSE : 281 avenue Jean Jaurès  
 69150 DECINES CHARPIEU  
 Tél : 04 72 45 60 69 Fax : 04 72 45 60 69

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation

Version du logiciel : D07.02

**DÉFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE**

1.3.2.2.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course importante

4.1.2.1.1. FEU ANTIBROUILLARD AV : Réglage trop haut : D

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : DEMIRCI ARAS  
 N° D'AGRÈMENT : 069D1031  
 SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :  
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
(F)	19/06/12	27/04/07

Genre	Marque	Type
VP	PORSCHE	MPC1901M5589

N° dans la série du type	Énergie
WP0ZZZ98Z7U770842	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
68531	987

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : RODOLPHE  
 ADRESSE : 69006 LYON 6EME ARRONDISSEMENT

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :  
 VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD : 20/05/2016

MESURES

MESURES	AvG	AvD	ArG	ArD
-POIDS (DaN)	625		759	
-FREIN DE SERVICE				
Force R/R(DaN)				Efficacité:70%
Force E/E	235	247	252	246
Déséquilibre				Av: 4 % Ar: 2 %
-FREIN DE STATIONNEMENT				Efficacité:27%
-DISSYMETRIE SUSPENSION	Av:4 %	Ar:1 %		
-RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km)	1.00			
-POLLUTION Essence dépolluée	CO Ral: 0.00	CO Acc: 0.00	Lambda: 1.006	
-FEUX CROISEMENT	G:-0.70	D:-0.70	h<0.8m	
-ANTIBROUILLARD	G:-1.40	D:-0.80	h<0.8m	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

# GARAGE L' ETINCELLE

27 AVENUE KARL MARX  
69120 VAULX EN VELIN



Tél : 04.78.70.42.32  
Fax : 04.78.70.12.99  
N° de Siret : 384 287 728 000 24  
Code APE : 4520A  
FR57384287728

MR RODOLPHE

## FACTURE N° 190381

Date : 11/06/2013

69006 LYON 6EME ARRONDISSEMENT

N° Client :

Document exprimé en : Euros

Immatriculation : Kms : 57 917 Marque : PORSCHE Modèle : PORSCHE  
Date de M.E.C. : Type : N° Série : Page 1

	REVISION VIDANGE DU MOTEUR+CONTROLE DE TOUS LES NIVEAUX, ECLAIRAGES, FREINS REPLACEMENT DES FILTRES A AIR, HUILE ET POLLEN REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE REPLACEMENT DES BALAIS D ESSUIE GLACE AVANT			
T1	T1 MECANIQUE	3,50	54,00	189,00
JT	JOINT DE VIDANGE.	1,00	0,90	0,90
H5W30	HUILE ELF SOLARIS LLX SYNTHESE 05W30	8,00	14,80	118,40
LAV	LAVE GLACE.	2,00	1,40	2,80
FA	FILTRE A AIR	1,00	54,30	54,30
FH	FILTRE A HUILE	1,00	30,20	30,20
FP	FILTRE A POLLEN	1,00	52,00	52,00
BA	BALAI ESSUIE GLACE AV	1,00	28,60	28,60
BA	BALAI ESSUIE GLACE AV	1,00	24,30	24,30
PM	BOUGIES D ALLUMAGE	6,00	16,06	96,36

GARAGE ETINCELLE  
27, AVENUE KARL MARX  
69120 VAULX EN VELIN  
☎ 04 78 70 42 32  
Fax: 04 78 70 12 99

CB 6 11/06/13

Tx								
	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA	HT Brut	Total HT
19,60 20,60	407,86	79,94	189,00	37,04			596,86	596,86
							R Pièce : %	116,98
							R MO : %	713,84
							R Glob. : %	Acompte :
	407,86	79,94	189,00	37,04			HT Net : 596,86	<b>Net à Payer 713,84</b>

Mode de règlement :

# PATRICK AUTOMOBILES

Activités Les Ayats

de Guénas

MILLERY

Tel : 04 37 25 02 63

Fax : 04 78 50 69 68

Mail : martines@patrickauto.fr



SARL CAPITAL 7622,45 EUROS

SIRET : 31809850600054

APE : 4511

TVA INTRA : FR24318098506

FACTURE N°

DATE : 18-juin-12

MARQUE : PORSCHE CAYMAN S

N° de serie : 98Z7U770842

Immatriculation:

Kms Compteur :

45389

Cayman S

Serie 98Z7U770842 AM 97

km 45389 Heures  $671 \times 50 = 33550$


plage 3-4-5.6 = 0

Motor typ. 97/21 - 217 kW - 295 CV - 3,4 L

CO7 Italie

- 196 bat 80 AH
- 288 lave phare
- 424 rangmt CD
- 440 Diversite ant.
- 490 son ASK
- 534 antivol 433 mhz
- 573 clim
- 601 Xenon
- 610 DVD Europe
- 665 PCM 2
- 670 Navit PCM 2
- 674 prep equipt tracking
- 692 Chargeur CD Porsche

WEB : [www.patrickauto.fr](http://www.patrickauto.fr)




Les pièces dont le remplacement a été payé par le Client lui seront restituées s'il en a fait la demande écrite lors de la commande des travaux et au plus tard lors de la restitution du véhicule. Passé 48 Heures suivant la livraison du véhicule, les pièces non réclamées seront détruites. Ceci ne s'applique pas aux pièces en échange-standard ou sous garantie Constructeur qui restent la propriété du Réparateur.

# PATRICK AUTOMOBILES

Parc d'activités Les Ayats  
117 Rue de Guénas  
69390 MILLERY  
TEL. : 04 37 25 02 63  
FAX : 04 78 50 69 68  
Mail : martines@patrickauto.fr



SARL CAPITAL 7622,45 EUROS  
SIRET : 31809850600054  
APE : 4511  
TVA INTRA : FR24318098506



FACTURE N° 6020

DATE : 18-juin-12

MARQUE : PORSCHE CAYMAN S

Immatriculation:

N° de serie : 98Z7U770842

Kms Compteur :

45389

Révision des 50000 selon manuel d'entretien. Passage au PST2.

MAIN D'ŒUVRE : 1,5

66,00

99,00

Remise 10 %

-9,90

89,10

89,10

TEST PST2

45,00

Remise 10 %

-4,50

40,50

40,50

#### FOURNITURES :

1

filtre à huile

21,10

3

lave glace

6,40

19,20

1

joint de bouchon de vidange

1,00

41,30

Remise 10 %

-4,13

37,17

37,17

Huile :

5W30 : 8

20,69

165,52

Remise 10 %

-16,55

148,97

148,97

TOTAL HT

315,74

TVA 19,6 %

61,89

**TOTAL TTC A PAYER**

**377,63**

WEB : [www.patrickauto.fr](http://www.patrickauto.fr)



Les pièces dont le remplacement a été payé par le Client lui seront restituées s'il en a fait la demande écrite lors de la commande des travaux et au plus tard lors de la restitution du véhicule. Passé 48 Heures suivant la livraison du véhicule, les pièces non réclamées seront détruites. Ceci ne s'applique pas aux pièces en échange-standard ou sous garantie Constructeur qui restent la propriété du Réparateur.