+

BCA USC AXA REGION ILE DE FRANC
135 chemin des bassins
CS60001
Hameau B
94046 CRETEIL CEDEX
Téléphone : 09.77.42.79.40

Date du rapport : 23/08/2019 R
Référence BCA : **96 370 657**
N°du Rapport : 0
Affaire : CEDRIC [redacted]
Société : AXA** FRANCE
Date de sinistre : 02/06/2019
N°de contrat : [redacted]
N°de sinistre [redacted]
Réf. émetteur : 00000000

RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport que nous avons établi au titre du sinistre en référence.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

SATEC

4 PLACE DU 8 MAI 1945
LE HUB
92300 LEVALLOIS PERRET

Télécopie : 01.42.80.59.32

VEHICULE : Voiture particulière
.
N°de la formule du CI : 2016AG71103
Immatriculation : [redacted]
Marque : PORSCHE
Modèle : CAYMAN
Type : M10PSCVP000U759
N°de Série : WP0 ZZZ98Z GK180510
1ère mise en circ. le : 25/01/2016
Date certificat : 25/01/2016
Kilométrage : 12 208 Km (relevé) / Km (retenu)
PTAV : 1.38 T PTAC : 1.70 T
Usures des pneus : AVG: 20%, AVD: 20% ARG: 30%, ARD: 30%
Date de validité du contrôle technique : 25/01/2020

Genre : VP
Carrosserie : CI
.
En. : E
Puiss. : 22 CV
Pl.Ass. : 2
Couleur : Gris vernie

LESE :
CEDRIC [redacted]
[redacted]
69003 LYON

REPARATEUR :
Société T.L.A
57 BOULEVARD JULES JANIN
42000 ST ETIENNE
Numéro de SIRET : 34914182000028

Véhicule examiné avant travaux chez le réparateur le 17/06/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur CHAPUIS, pour le BCA Monsieur CAHIN MAXIME
Véhicule non vu. Dossier examiné à l' Agence BCA le 21/06/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur CHAPUIS, pour le BCA Monsieur CAHIN MAXIME
Véhicule examiné pendant travaux chez le réparateur le 03/07/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur CHAPUIS, pour le BCA Monsieur BOURG OLIVIER
Véhicule examiné pendant travaux chez le réparateur le 03/07/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur CHAPUIS, pour le BCA Monsieur CAHIN MAXIME
Véhicule non vu. Dossier examiné à l' Agence BCA le 04/07/2019 . Etait présent pour le BCA Monsieur CAHIN MAXIME.

PIECES COMMUNIQUEES : Carte grise (copie), Devis des travaux (copie), Facture des réparations (copie).

SINISTRE CONSTATE : choc avec un corps fixe

DOMMAGE IMPUTABLE : choc avec un corps fixe Choc à l'avant gauche à 315°

CONCLUSIONS EN REPARATION

Montant de la réparation : 17 292,61 € TVAC Franchise : 825,00 €
Montant de l'expertise : 17 292,61 € TVAC (14 410,51 HTVA)

Véhicule Economiquement Réparable et Techniquement Réparable

Une facture de réparation nous a été communiquée : facture N°1908100019 du 08/08/2019, son montant es t de 17292.97 €TTC

TVA récupérable = Non

CAHIN MAXIME
Expert en automobile
Agrément n°003367-VE

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
C	JANTE AVD. D	2 000,80	1	2
C	PLANCHER AV.COFFRE	828,40	1	2
C	GARNITURE AV.	773,21	1	2
C	KIT COLLAGE BLOC AV.	433,95	1	2
C	SUPPORT BOUCLIER AV.	389,78	1	2
C	RADIATEUR EAU G. G	281,07	1	2
C	CONDENSEUR AVG. G	273,63	1	2
C	SPOILER	267,94	1	2
C	PNEU AVD G	256,00	1	2
C	CANAL.AIR CENTR.AV.	237,30	1	2
F	mesure naja	200,00	1	2
C	RADIATEUR CENTRAL	189,57	1	2
C	PHARE SUPPLEMENT.G. G	187,12	1	2
C	ECRAN SPOILER	185,96	1	2
C	ENJOL.INF.SPOILER AV	177,53	1	2
C	TOLE JUPE AV.INF.	165,31	1	2
C	PROTECT.AV.PIETONS	157,20	1	2
C	CONSOLE G.RADIATEUR G	137,77	1	2
C	CADRE SUPPORT	131,93	1	2
C	RIVET	84,60	1	2
C	REVETEMENT AV.	83,78	1	2
F	CONTROLE GEO G	82,00	1	2
C	AVERTISSEUR AIGUE	69,37	1	2
C	RIVET	65,80	1	2
C	BUSE LAVE-PHARE G. G	59,85	1	2
C	LAM.SUP.G.BOUCL.AV. G	53,43	1	2
C	contrefort G	53,43	1	2
C	feuille decorative	51,25	1	2
C	GRILLE .BOUCLIER G	44,06	1	2
C	GRILLE .BOUCLIER D	44,06	1	2
C	CADRE SUPP.RADIATEUR	43,49	1	2
C	CONDUIT AIR INF.G. G	39,91	1	2
C	cache G	36,23	1	2
C	conduit air noir G	32,86	1	2
C	CADRE RADIATEUR	32,21	1	2
C	CLIGNOTANT LATERAL G	25,79	1	2
C	CADRE CONDENSEUR AVG	25,74	1	2
C	TRAITEMENTS G	25,00	1	2
F	MONTAGE EQUILIBRAGE D	24,00	1	2
C	SUPPORT GICLEUR G. G	23,66	1	2
C	GUIDE AIR SUP.G. G	17,38	1	2
C	FIXATION	15,23	4	2
C	SUPPORT AVG. G	8,51	1	2
C	SUPPORT AVD. D	8,51	1	2
C	ERD D	6,00	1	2
C	joint torique	2,10	2	2
T	Autres opérations non détaillées		1	2
T	EQUERRAGE AV G		1	2
T	DEGARNISSAGE		1	2
R	COTE G.COFFRE AV. REPARER G		1	2
RP	CUVETTE COFFRE REPARER		1	2
P	AILE ARG. G		1	2
P	AILE AVG. G		1	2
P	GARNITURE AV.		1	2
P	PLANCHER AV.COFFRE		1	2
P	PORTE AVG. G		1	2
P	PREPARATION PEINTURE		1	2
P	PREPARATION POUR PEINTURE		1	2

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
P	TOLE JUPE AV.INF.		1	2

MAIN D'OEUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	13.0	20.0		
Redressage		4.0		
Total Heures	13,0	24,0		13.0
Taux Horaire	105,00	105,00	78,00	105,00
Forfait	306,00			

MONTANTS

MAIN D'OEUVRE		5 556,00
PIECES	(tva 20,00%)	8 074,51
INGREDIENTS DE PEINTURE	(60,00 €/H)	780,00
TOTAL HTVA		14 410,51
MONTANT DE LA REPARATION TVAC (1)		**17 292,61**

MONTANT DE L'EVALUATION(1)	**17 292,61**

FRANCHISE (4) 825,00 €
DUREE NORMALE DES TRAVAUX 7.5 jours

Photographies prises après sinistre, pare-chocs et pièces amovibles démontés :