

911
911 Turbo
911 GT3
Cayman
Boxster

Porsche, das Porsche Wappen, Carrera, Boxster, Tiptronic
und Tequipment sind eingetragene Marken der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Printed in Germany.

Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen
jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart



PORSCHE

Fahrzeugdaten

Fahrzeug ausgeliefert

am 2.04.09

bei km 8

Betriebs-Nr. 11 200 13



WPOZZZ **98Z8U723514**
987 740

M9722-668 G8721-003

LB9A B4

C00 XCZ XMK XXZ 027
267 268 288 342 424
440 490 502 534 573
601 610 635 640 665
666 672

Tachometerwechsel

am _____

bei km _____



Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 6.5.16
 Auftrag Nr. 86116
 bei km 5784
 gegen Berechnung ausgeführt.



- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 6.6.11
 Auftrag Nr. 95102
 bei km 61430
 gegen Berechnung ausgeführt.



- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 11.07.2013
 Auftrag Nr. 201300555311
 bei km 72391
 gegen Berechnung ausgeführt.



- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 16.01.2018
 Auftrag Nr. 2016002668
 bei km 76261
 gegen Berechnung ausgeführt.



- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 04.04.2017
 Auftrag Nr. 2017002390
 bei km 79441
 gegen Berechnung ausgeführt.



- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 10.5.19
 Auftrag Nr. 2019004791
 bei km 82812
 gegen Berechnung ausgeführt.




Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriem

am _____
Auftrag Nr. _____
bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

- Kleine Wartung
- Große Wartung



Stempel

- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriem

am _____
Auftrag Nr. _____
bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

am _____
Auftrag Nr. _____
bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am _____
Auftrag Nr. _____
bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

- Kleine Wartung
- Große Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am _____
Auftrag Nr. _____
bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

Bremsflüssigkeitswechsel

am 6.5.10
Auftrag Nr. 86 7116
bei km 30781
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 01.06.2012
Auftrag Nr. 877/11
bei km 68922
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 16.04.2015
Auftrag Nr. 2015002668
bei km 76261
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 04.04.2017
Auftrag Nr. 2017002390
bei km 79441
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 10.5.13
Auftrag Nr. 2013004791
bei km 87812
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am _____
Auftrag Nr. _____
bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 6.5.10

bei km 30 784



Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am 11.07.2013

bei km 72391



Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am 16.04.2015

bei km 76261



Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am 04.04.2017

bei km 79441



Nachweis über Prüfung des Airbagsystems/Austausch von Bauteilen

Prüfung/Austausch

am 11.07.2013



Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer
nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Prüfung/Austausch

am 04.04.2017



Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer
nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Prüfung/Austausch

am _____

Stempel

Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer
nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Centre Service Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence - Bd Charles André
26200 Montélimar



PORSCHE

FACTURE

M
Lorenzo

07600 VALS LES BAINS

N° facture/avoir: 502831
Date (= jour du livraison): 09/07/2021
Échéance: comptant
N° client: 8131014454
OR Impute: 2021000487/ 1
Code sté/type de cit: 2813 / 81
Feuille: 1/4

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02118		987740		WPOZZZ98Z8U723514	07/07/2021	90178	505

Type: Boxster S Porsche Design Edition 2

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A.	Prix HT
	Dépose/repose de la boîte de vitesses Remplacement de l'embrayage (mécanisme, disque, fouchette, butée, rotule, visserie) Remplacement du joint spi de vilebrequin et du palier de d'arbre intermédiaire Contrôle du volant moteur Remplacement de l'émetteur et du récepteur d'embrayage Purge du circuit d'embrayage Contrôle du niveau d'huile de boîte de vitesses Essai du véhicule					
Pièces						
98711691337	Embrayage	561,31	1,0000	10,00%	#11	505,18
012141165E	Butee	81,97	1,0000	10,00%	#11	73,77
9A700407600	VIS TORX	0,66	6,0000	10,00%	#11	3,56
0A2141719A	Fourchette	20,46	1,0000	10,00%	#11	18,41
0A2141181	Douille de guidage	16,67	1,0000	10,00%	#11	15,00
016311113C	JOINT D ARBRE RADIAL	11,68	1,0000	10,00%	#11	10,51

A Reporter

626,43

Sonauto Lyon

SASU au capital social de 770 000€
RCS Lyon 351 536 834 00028 -
Siret 351 536 834 00036
N° TVA UE : FR33351536834

Centre Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence, Boulevard Charles André
26200 Montélimar

téi. 04 75 01 90 35

Site internet : <http://montelimar.centreservice-porsche.fr/accueil>

Porsche assistance 24H24
France

0 805 989 911 Service à votre disposition

○ Porsche contact 0 800 400 911

Centre Service Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence - Bd Charles André
26200 Montélimar



PORSCHE

FACTURE

M
Lorenzo

07600 VALS LES BAINS

N° facture/avoir: 502831
Date (= jour du livraison): 09/07/2021
Echéance: comptant
N° client: 8131014454
OR Impute: 2021000487/ 1
Code sta/type de cit: 2813 / 81
Feuille: 2/4

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02118		987740		WPOZZZ98Z8U723514	07/07/2021	90178	505

Type: Boxster S Porsche Design Edition 2

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A.	Prix HT
	Report					626,43
0A2311091A	Joint torique	3,54	1,0000	10,00%	#11	3,19
0A2141179	arretoir	10,06	1,0000	10,00%	#11	9,05
01E141721A	Lame de ressort	9,52	1,0000	10,00%	#11	8,57
99907331902	vis tete bombee aplatie	2,44	1,0000	10,00%	#11	2,20
01E141751A	Element intermediaire	5,07	1,0000	10,00%	#11	4,56
0PB105249	Joint spi	24,96	1,0000	10,00%	#11	22,46
99610502407	Couvercle de palier	131,58	1,0000	10,00%	#11	118,42
99610511201	JOINT	17,30	1,0000	10,00%	#11	15,57
90038509301	vis 6 pans	1,08	3,0000	10,00%	#11	2,92
99907608401	Ecrou a six pans	7,84	1,0000	10,00%	#11	7,06
99970734640	Joint torique	2,64	6,0000	10,00%	#11	14,26
99970734440	Joint torique	10,38	3,0000	10,00%	#11	28,03
90012314730	Joint d etancheite	1,08	3,0000	10,00%	#11	2,92
99970757140	Joint torique	7,84	1,0000	10,00%	#11	7,06
99742317102	Cylindre emetteur embray.	169,78	1,0000	10,00%	#11	152,80
98611623702	CYLINDRE RECEPTEUR E	112,78	1,0000	10,00%	#11	101,50

A Reporter

1.127,00

Sonauto Lyon

SASU au capital social de 770 000€
RCS Lyon 351 536 834 00028 -
Siret 351 536 834 00036
N° TVA UE : FR33351536834

Centre Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence, Boulevard Charles André
26200 Montélimar

tél. 04 75 01 90 35

Site internet : <http://montelimar.centreservice-porsche.fr/accueil>

Porsche assistance 24h24
France

0 805 989 911 Service 5 jours
gratuit

○ Porsche contact 0 800 400 911

Centre Service Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence - Bd Charles André
26200 Montélimar



PORSCHE

FACTURE

M
Lorenzo

07600 VALS LES BAINS

N° facture/avoir: 502831
Date (= jour du livraison): 09/07/2021
Echéance: comptant
N° client: 8131014454
OR Impute: 2021000487/ 1
Code sté/type de cit: 2813 / 81
Feuille: 3/4

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02118		987740		WPOZZZ98Z8U723514	07/07/2021	90178	505

Type: Boxster S Porsche Design Edition 2

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	TVA	Prix HT
	Report					1.127,00
99907309202	Vis a tete cylindrique	2,44	8,0000	10,00%	#11	17,57
99908405202	ECROU DE SECURITE	5,14	6,0000	10,00%	#11	27,76
99711111300	Joint	7,71	2,0000	10,00%	#11	13,88
98711122000	Douille de serrage	34,98	1,0000	10,00%	#11	31,48
PAF008868	ecrou 6 pans	2,64	10,0000	10,00%	#11	23,76
90038000501	Ecrou	0,64	4,0000	10,00%	#11	2,30
90037815901	Vis a tete hexagonale	1,08	4,0000	10,00%	#11	3,89
00004330500	HUILE DE BOITE	592,08	0,1500	10,00%	#11	79,93
00004321082	Liquide de frein	25,39	1,0000	10,00%	#11	22,85
Main-d'oeuvre						
98010002	AZ mecanique 2	115,00	12,0000		#11	1.380,00
	LOCATION VDR	50,00	3,0000		#11	150,00
	Traitement évacuation des déchets	7,50	1,0000		#11	7,50
	Prise en charge administrative	9,00	1,0000		#11	9,00

A Reporter

2.896,92

Sonauto Lyon

SASU au capital social de 770 000€
RCS Lyon 351 536 834 00028 -
Siret 351 536 834 00036
N° TVA UE : FR33351536834

Centre Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence, Boulevard Charles André
26200 Montélimar

tél. 04 75 01 90 35

Site internet : <http://montelimar.centreservice-porsche.fr/accueil>

Porsche assistance 24H24
France

0 805 989 911 Service 5 jours
gratuit

Porsche contact 0 800 400 911

Centre Service Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence - Bd Charles André
26200 Montélimar



PORSCHE

FACTURE

M
Lorenzo

07600 VALS LES BAINS

N° facture/avoir: 502831
Date (= jour du livraison): 09/07/2021
Echéance: comptant
N° client: 8131014454
OR Impute: 2021000487 / 1
Code sté/type de cit: 2813 / 81
Feuille: 4/4

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02118		987740		WPOZZZ98Z8U723514	07/07/2021	90178	505

Type: Boxster S Porsche Design Edition 2

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A.	Prix HT
	Report					2.896,92
	Toute l'équipe vous remercie de votre visite.					
	Lavage intérieur et extérieur offert.					
	MO HT (€)	PR HT (€)	Base TVA (€)	% TVA	TVA (€)	MONTANT TTC (€)
#11	1.396,50	1.500,42	2.896,92	20%	579,38	
	TOTAL HT (€): 2.896,92				579,38	3.476,30

Sonauto Lyon

SASU au capital social de 770 000€
RCS Lyon 351 536 834 00028 -
Siret 351 536 834 00036
N° TVA UE : FR33351536834

Porsche assistance 24H24
France

0 805 989 911 Service à votre
dispositif

Centre Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence, Boulevard Charles André
26200 Montélimar

tél. 04 75 01 90 35

Site internet : <http://montelimar.centreservice-porsche.fr/accueil>

○ Porsche contact 0 800 400 911

Centre Service Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence - Bd Charles André
26200 Montélimar



PORSCHE

FACTURE

M
Lorenzo

07600 VALS LES BAINS

N° facture/avoir: 502830
Date (= jour du livraison): 09/07/2021
Échéance: comptant
N° client: 8131014454
OR impute: 2021000572/ 1
Code sté/type de cit: 2813 / 81
Feuille: 1/1

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02118					07/07/2021		506

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A.	Prix HT
Pièces						
00004460100	JEU DE CACHE VALVE	19,00	1,0000	5,00%	#11	18,05
99720198000	bouchon avec sangle de fi	133,60	1,0000	5,00%	#11	126,92
Les pièces ne sont ni reprises ni échangées sauf erreur de notre part						
Toute l'équipe vous remercie de votre visite.						
	MO HT (€)	PR HT (€)	Base TVA (€)	% TVA	TVA (€)	MONTANT TTC (€)
#11	0,00	144,97	144,97	20%	28,99	
	TOTAL HT (€): 144,97				28,99	173,96

Sonauto Lyon

SASU au capital social de 770 000€
RCS Lyon 351 536 834 00028 -
Siret 351 536 834 00036
N° TVA UE : FR33351536834

Centre Porsche Montélimar

Zac Portes de Provence, Boulevard Charles André
26200 Montélimar

tél. 04 75 01 90 35

Site internet : <http://montelimar.centreservice-porsche.fr/accueil>

Porsche assistance 24H24
France

0 805 989 911 service & appel gratuit

○ Porsche contact 0 800 400 911

Automotives Keim

Automotives Keim GmbH Marie Curie Str. 1 63500 Seligenstadt

Lorenzo

FR - 07600 Vals les bains

Automotives Keim GmbH
Marie Curie Str. 1
63500 Seligenstadt

Telefon +49 6182 8438 911
Telefax +49 6182 8438 910

www.automotives-keim.de
info@automotives-keim.de

Rechnung

Kundenoriginal

Rechnungsnummer: 2021-2081.1
Datum: 20.10.21
Kunden-Nr.: 1304
Leistungsdatum: 04.01.21
Zahlungsziel: 20.10.21

VAT:

Seite: 1/1

Verkäufer / Berater : Oliver Keim

Rechnung

Beschreibung	Steuer	Menge	Einheit	Preis
Ölservice (VIDANGE HUILE MOTEUR) Marke: PORSCHE Modell: Boxster S Fahgestellnummer: WP0ZZZ98Z8U723514 Erstzulassung: 04.2009 Kilometerstand: 83.974	§ 25 a		0,00	0,00
	Nettobetrag			0,00
	Gesamtbetrag			0,00

herzlichen Dank für Ihren Auftrag

