

911
911 Turbo
911 GT3
Cayman
Boxster

Porsche, das Porsche Wappen, Carrera, Boxster, Tiptronic
und Tequipment sind eingetragene Marken der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Printed in Germany.

Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen
jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

14. Mai 2007

am

- 4 -

bei km

1160140

Betriebs-Nr.

Tachometerwechsel

am

bei km



Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
Werksauslieferung
i.A. des Händlers
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart



Fahrzeugdaten

WPOZZZ98Z7U754561

987 110

M9720-657 G8701-002

L84A G1

C00 242 401 498 502
507 810

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

☒ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 6.10.09
 Auftrag Nr. 46865
 bei km 8663
 gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
 Gottfried Schultz Sportwagen Düsseldorf GmbH & Co. KG
 Klaus-Bungen-Str. 2
 40468 Düsseldorf
 Tel.: 5 26 09 11

Stempel

☐ Kleine Wartung
☒ Große Wartung
☒ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 18.08.11
 Auftrag Nr. 76761
 bei km 14989
 gegen Berechnung ausgeführt.

Volkswagen
 133/61662
 Herfurtner
 GmbH & Co. KG
 40474 Düsseldorf

Stempel

☐ Kleine Wartung
☒ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 29.11.2013
 Auftrag Nr. 3156
 bei km 22253
 gegen Berechnung ausgeführt.

Volkswagen
 133/61662
 Herfurtner
 GmbH & Co. KG
 40474 Düsseldorf

Stempel

☒ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 06.01.2016
 Auftrag Nr. 1481
 bei km 29229
 gegen Berechnung ausgeführt.

Volkswagen
 133/61662
 Herfurtner
 GmbH & Co. KG
 40474 Düsseldorf

Stempel

☒ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 03.10.11
 Auftrag Nr. 40884
 bei km 40884
 gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
SONAUTO
 LYON - NORD
 Tel. 04 72 72 08 38
 * 10 20 21 *

Stempel

☐ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 03.10.11
 Auftrag Nr. 40884
 bei km 40884
 gegen Berechnung ausgeführt.

LE GROUPE HERFURTNER À
 DUSSELDORF VEND ET EMPIETION
 DES VÉHICULE DE LA MARQUE PORSCHE
 DE FAÇON RÉGULIÈRE (VOIR LEUR SITE
 INTERNET

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

Bremsflüssigkeitswechsel

am 6.7.09
Auftrag Nr. 46865
bei km 8068
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 18.08.11
Auftrag Nr. 76761
bei km 14989
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 21.11.13
Auftrag Nr. 3156
bei km 22253
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 06.01.2016
Auftrag Nr. 1781
bei km 29229
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 03/01/18
Auftrag Nr. _____
bei km 40084
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____
Auftrag Nr. _____
bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

LE GROUPE HERFURTNER À
DUSSELDORF VEND ET EMETION
DES VÉHICULE DE LA MARQUE PORSCHE
DE FAÇON RÉGULIÈRE (VOIR LEUR SITE
INTERNET)

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – **ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden** – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am

6.7.09

bei km

8068

Stempel



Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am

bei km

Stempel

Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am

bei km

Stempel

Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am

bei km

Stempel

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE
ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA



NATURE DU CONTRÔLE		DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE		04/01/2018	18 006 628
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE		DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS	
N° D'AGRÈMENT : S069S300 RAISON SOCIALE : mont d'or controle Tel. : 04.78.36.34.18 ADRESSE : 364 rte de bellevue 69760 LIMONEST		Document(s) présenté(s) : - Certificat d'immatriculation. Version du logiciel : S09.02 Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite 4.1.2.1.1. FEU ANTIBROUILLARD AV : Réglage trop haut, D. 9.3.1.1.3. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) : Essai non réalisé.	
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR			
NOM ET PRÉNOM : GARDEZ JACKIE N° D'AGRÈMENT : 068C1002 SIGNATURE :			
INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXXXXXX N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION : XXXXXXXXXXXX			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
N° d'immatriculation (F) 24/07/2017 Date immatriculation 0/05/2007 Date de 1^{ère} mise en circulation Genre VP Marque PORSCHE Type MPC1901MZ583 N° dans la série du type WP0ZZZ98Z7U754561 Énergie ES Kilométrage inscrit au compteur 40142 Désignation commerciale 987			
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION			
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : ADRESSE :			
RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE		MESURES	
NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : AU PLUS TARD : - VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 04/01/2020		** FREINAGE ** Essieu par essieu et Roue par roue AV : 277daN/274daN 277daN/274daN AR : 274daN/274daN 274daN/274daN Déséquilibre AV : 2% AR : 0% Efficac. tot. : 75% Stationn. : 35% ** FORCES VERTICALES ** Essieu AV : 655daN AR : 797daN ** ECLAIRAGE ** Feux de croisement Hauteur : h < 0.8m AVG : -1.0% AVD : -1.1% Feux antibrouillards Hauteur : h < 0.8m AVG : -2.2% AVD : -0.8% ** DIRECTION ** Ripage essieu AV : +0.0m/km ** POLLUTION ** CO: 0.00% Acc.: 0.00% Lamb.: 1.002 ** SUSPENSION ** Dissymétrie AV : 6% AR : 4%	
INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO			



Centre Porsche Lyon Nord

4 chemin des Anciennes Vignes
69410 Champagne au Mont d'Or
Tél. : 04 72 72 08 38 - Fax : 04 72 72 08 80
www.centreporsche.fr/lyon_nord

Fracture

[illegible]

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée (article L. 441-6)

Nouveaux horaires du samedi pour Service Commercial de 9h à 12h et de 14h à 17h et Permanence S.A.V de 9h à 12h.

SONAUTO
SONAUTO LYON
S.A.S au capital de 770 000 €
RCS LYON 351 536 834
N° TVA intracommunautaire : FR33 351 536 834

Centre Porsche Lyon Nord
4 chemin des Anciennes Vignes
69410 Champagne au Mt d'Or
Tel : 04 72 72 08 38
Fax : 04 72 72 08 80
www.centreporsche.fr/lyon_nord

Centre Porsche Lyon Sud
1 rue Nicéphore Niépce
69800 St Priest
Tél. : 04 72 09 02 09
Fax : 04 72 09 08 15
www.centreporsche.fr/lyon_sud



Centre Porsche Tours
550 rue Henri Potez
ZA Papillon
37210 Parçay-Meslay

PORSCHE

Facture N° : 29/1706/100086

Date	N° document	N° client	N° TVA	Echéance	Page
27/06/2017	29/1706/100086	3 004 401		27/06/2017	1

Référence	Description	Quantité	P.U HT	€	%	Montant HT	€	Montant TTC	€	C
N° OR 3 004 938	Mat. / Véh. PORSCHE Boxster/Cayman - 987 110 - Cayman									
Fiche 3 002 759	N° série WP0ZZZ98Z7U754561	Immatriculation				1ère mise en circulation		10/05/2007		
Clé	N° Moteur	Type mine						Kms . 38 817		
Vous avez été reçu par JANVIER CHRISTOPHE										
Nombre d'allumages pour régime maximum plage 1 : 301										
Nombre d'allumages pour régime maximum plage 2 : 6										
Nombre d'allumages pour régime maximum plage 3 : 0										
Nombre d'allumages pour régime maximum plage 4 : 0										
Nombre d'allumages pour régime maximum plage 5 : 0										
Nombre d'allumages pour régime maximum plage 6: 0										
Compteur d'heures de service en cas de surrégime plage 1 : 333.600 h										
Compteur d'heures de service en cas de surrégime plage 2 : 333.600 h										
Compteur d'heures de service en cas de surrégime plage 3 : 0.000 h										
Compteur d'heures de service en cas de surrégime plage 4 : 0.000 h										
Compteur d'heures de service en cas de surrégime plage 5 : 0.000 h										
Compteur d'heures de service en cas de surrégime plage 6: 0.000 h										
Compteur d'heures de service : 848.600 h										
<u>PIWIS II - Test Piwis</u>							120,00	144,00		
Test Piwis										
MOHT 5-M.O. HAUTE TECHNICITE										
1										

C	HT	€	% TVA	TVA	€	TTC	€	Total TTC	144,00 €
1	120,00		20,00	24,00		144,00			
En votre aimable règle 27/06/2017							144,00 €		
							120,00	24,00	144,00
Total des règlements							144,00 €		

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée (article L. 441-6)

Tours Autosport
SAS au capital de 1 350 000 €
RCS Tours B 529 070 666
Siret 529 070 666 00019
APE 4511 Z
N° TVA UE : FR 40 529 070 666

Service Administratif
Tél. 02 47 402 150
Fax 02 47 402 151

Assistance Porsche 24/24 :
01 805 969 911

Service Commercial
Tél. 02 47 402 153

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

Atelier
Tél. 02 47 402 155

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 18h

Service pièces détachées
Tél. 02 47 402 157

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 18h



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° C31474910

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE!

NATURE DU CONTRÔLE
Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE
03/07/2017

N° DU PROCÈS-VERBAL
17080904

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S037C029
RAISON SOCIALE : SARL B.C.L.CONTROLE TECHNIQUE
ADRESSE : Z.I. LA PETITE PRAIRIE
37140 BOURGUEIL
Tél : 02 47 97 87 84 - Fax : 02 47 97 90 14

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
NOM ET PRÉNOM : LOISEAU DAVID
N° D'AGRÈMENT : 079F1058
SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
N° Immatriculation (F) 12/04/2016 10/05/2007
Genre VP Marque PORSCHE Type MPC1901MZ583
N° dans la série du type WP0ZZZ98Z7U754561 Énergie ES
Kilométrage inscrit au compteur 038880 Désignation commerciale 987

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
ADRESSE :

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE
NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE
03/07/2019.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS
Procès-verbal - Page 1 Sur 1
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel : C08.02
1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)
2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 0 (zéro)
Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES
AVANT 644 ARRIERE 790
Forces verticales (daN)
Frein de service
Force (daN) G : 261 D : 248 G : 276 D : 277
Déséquilibre (%) 5 1
Force (daN) G : 261 D : 248 G : 276 D : 277
Efficacité (%) 74
Efficacité frein stationnement (%) 34
Efficacité frein de secours (%) ---
Suspension
Déséquilibre (%) 16 8
Ripage (m/km) +0.0
Feux de croisement (%) G : -1.2 D : -0.9 h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%) G : -1.6 D : -4.0 h : <= 0,8 m
Pollution CO ralenti : 0.02 % CO ralenti accéléré : 0 %
Lambda : 1.006

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO