

WKD 900 410 07

1/06

911
911 Turbo
911 GT3
Cayman
Boxster

Porsche, das Porsche Wappen, Carrera, Boxster, Tiptronic
und Tequipment sind eingetragene Marken der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Printed in Germany.

Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen
jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

30.11.2006
am

7
bei km

112003
Betriebs-Nr.



Tachometerwechsel

am

bei km



Fahrzeugdaten

837-1002 DE

WPOZZZ**99Z7S740264**

997 510

M9605-697 G9731- 10

L92U DC

C00	XCL	XLF	X70	236
267	268	342	403	431
437	438	454	537	575

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- ☒ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 02.01.2009
 Auftrag Nr. 221888
 bei km 17966
 gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

- ☐ Kleine Wartung
☒ Große Wartung
☒ Zündkerzenwechsel
☒ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen


am 10.10.2010
 Auftrag Nr. 232541
 bei km 22952
 gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

- ☒ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen


am 12.2.2013
 Auftrag Nr. 119313
 bei km 50300
 gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

- ☐ Kleine Wartung
☒ Große Wartung
☒ Zündkerzenwechsel
☒ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen


am 3.07.2015
 Auftrag Nr. 65177
 bei km 65177
 gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

- ☒ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☒ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 12.03.2018
 Auftrag Nr. 101665
 bei km 70265
 gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

- ☐ Kleine Wartung
☐ Große Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am _____
 Auftrag Nr. _____
 bei km _____
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

Bremsflüssigkeitswechsel

am 02-01-2009

Auftrag Nr. 221088

bei km 17966
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 12.2.2013

Auftrag Nr. 119313

bei km 50300
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 03/07/2015

Auftrag Nr. _____

bei km 65177
gegen Berechnung ausgeführt.




Bremsflüssigkeitswechsel

am 12/03/2018

Auftrag Nr. 1016765

bei km 70265
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

371 CHEMIN DE LA CROIX DE FER
PARC D'ACTIVITE DU PELOUX
69400 LIMAS
0474076973/pascal.germain911@hotmail.fr
539 423 962 00015
FR 43 539423962
4520A

SOCIETE BELTONE AUTOMOBILE
116 RUE DE SEZE

69006 LYON

1/1

FACTURE N° 5658

N° Ordre : 9 223	Date : 15/06/2018	N° Client : 41100853	TVA intra. :	Règlement CHEQUE	Echéance : 15/06/2018
------------------	-------------------	----------------------	--------------	------------------	-----------------------

Véhicule

matriculation :		Kilométrage :	70 740
marque :	PORSCHE	Mise en circulation :	__/__/__
modèle :	997 TARGA 4	Puissance :	
couleur mine :		Couleur :	
n° de série :	WP0ZZZ99Z7S740264	Prochain C.T. :	__/__/__
accessoires :			

Référence	Désignation	Qté/Tps	Prix unit.	Montant H.T.	T
1	PLACES 1: 105 A 1028.4H PLACES 2: 22 A 423.9H PLACES 3: 0 PLACES 4: 0 PLACES 5: 0 PLACES 6: 0 HEURES DE FONCTIONNEMENT : 1346.4H KILOMETRAGE DANS BOITIER MOTEUR CORRECT NUMERO DE SERIE DANS BOITIER MOTEUR CORRECT MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1	1,00			1

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1					
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4					
5					
Port				Divers	NET A PAYER
Carburant					
Huile					

SERVE DE PROPRIETE : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral, en application de la loi du 12 Mai 1980



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : Z 003902430

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

09/03/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18841338

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S063Z035

RAISON SOCIALE : AUTOVERIF

DRESSE : 30 RUE DE FONTENILLE
63118 CEBAZAT

Tel : 04.73.23.26.41

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : GARREAU SEBASTIEN

N° D'AGRÈMENT : 063Z1026

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°

DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

(F)

Date d'immatriculation

17/07/2015

Date de 1^{ère} mise
en circulation

30/11/2006

Genre

VP

Marque

PORSCHE

Type

MPC2901A6599

N° dans la série du type

WP0ZZZ99Z7S740264

Energie

ES

Kilométrage inscrit au compteur

70257

Désignation commerciale

911

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

DRESSE :

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

Visite technique périodique au plus tard le 09/03/2020

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

Version du logiciel: A09.04

Observation(s) :

- Essais de freinages réalisés selon des méthodes spécifiques

MESURES

CO ralenti (%) : 0 CO ralenti- accéléré (%) : 0 Lambda (%) : 1

Suspension (%) : Av : 3 Ar : 0

Ripage (m/Km) : Av : +0.0

Frein de service :

• Déséquilibre (%) : Av : 6 Ar : 9

Force (daN) : AvG : 199 AvD : 211 ArG : 170 ArD : 185

• Taux d'efficacité (%) : 56

Force (daN) : AvG : 297 AvD : 237 ArG : 205 ArD : 189

Taux d'efficacité du frein de stationnement (%) : 30

Pesée (daN) : Av : 618 Ar : 1019

Feux de croisement (%) : G : -2.1 D : -2.0 h : <0,8m

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

N° S 402340834

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

AUTOSUR

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL												
VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE	06/07/2017	17 026 907												
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE		DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS												
N° D'AGRÈMENT : S063S047 RAISON SOCIALE : TÜV - D C T A SAS tel. : 04.73.92.80.38 Fax : 04.73.90.57.25 ADRESSE : 17 BLD. GUSTAVE FLAUBERT 63000 CLERMONT FERRAND		Document(s) présenté(s) : - Certificat d'immatriculation. Version du logiciel : S09.01												
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR NOM ET PRÉNOM : BOUCHARDON PHILIPPE N° D'AGRÈMENT : 063S0116 SIGNATURE :														
INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXXXXXX N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION : XXXXXXXXXXXX														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE <table border="1"><tr><td>N° d'immatriculation (F)</td><td>Date immatriculation 17/07/2015</td><td>Date de 1^{ère} mise en circulation 30/11/2006</td></tr><tr><td>Genre VP</td><td>Marque PORSCHE</td><td>Type MPC2901A6599</td></tr><tr><td colspan="2">N° dans la série du type WP0ZZZ99Z7S740264</td><td>Énergie ES</td></tr><tr><td>Kilométrage inscrit au compteur 69649</td><td colspan="2">Désignation commerciale 911</td></tr></table>			N° d'immatriculation (F)	Date immatriculation 17/07/2015	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 30/11/2006	Genre VP	Marque PORSCHE	Type MPC2901A6599	N° dans la série du type WP0ZZZ99Z7S740264		Énergie ES	Kilométrage inscrit au compteur 69649	Désignation commerciale 911	
N° d'immatriculation (F)	Date immatriculation 17/07/2015		Date de 1 ^{ère} mise en circulation 30/11/2006											
Genre VP	Marque PORSCHE	Type MPC2901A6599												
N° dans la série du type WP0ZZZ99Z7S740264		Énergie ES												
Kilométrage inscrit au compteur 69649	Désignation commerciale 911													
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : JEAN PIERRE ADRESSE : 3400 CHAMALIERES														
RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : AU PLUS TARD : VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 06/07/2019		MESURES <table border="1"><tr><td>** FREINAGE ** Essieu par essieu et Roue par roue AV : 268daN/245daN 268daN/245daN AR : 336daN/318daN 336daN/318daN Déséquilibre AV : 9% AR : 6% Efficac. tot. : 72% Stationn. : 33%</td><td>** ECLAIRAGE ** Feux de croisement Hauteur : h < 0.8m AVG : -1.9% AVD : -2.3% Feux antibrouillards Hauteur : h < 0.8m AVG : -3.0% AVD : -3.2%</td></tr><tr><td>** FORCES VERTICALES ** Essieu AV : 629daN AR : 976daN</td><td>** DIRECTION ** Ripage essieu AV : -5.3m/km</td></tr><tr><td colspan="2">** POLLUTION ** CO: 0.00% Acc.: 0.00% Lamb.: 1.002</td></tr><tr><td colspan="2">** SUSPENSION ** Dissymétrie AV : 2% AR : 2%</td></tr></table>	** FREINAGE ** Essieu par essieu et Roue par roue AV : 268daN/245daN 268daN/245daN AR : 336daN/318daN 336daN/318daN Déséquilibre AV : 9% AR : 6% Efficac. tot. : 72% Stationn. : 33%	** ECLAIRAGE ** Feux de croisement Hauteur : h < 0.8m AVG : -1.9% AVD : -2.3% Feux antibrouillards Hauteur : h < 0.8m AVG : -3.0% AVD : -3.2%	** FORCES VERTICALES ** Essieu AV : 629daN AR : 976daN	** DIRECTION ** Ripage essieu AV : -5.3m/km	** POLLUTION ** CO: 0.00% Acc.: 0.00% Lamb.: 1.002		** SUSPENSION ** Dissymétrie AV : 2% AR : 2%					
** FREINAGE ** Essieu par essieu et Roue par roue AV : 268daN/245daN 268daN/245daN AR : 336daN/318daN 336daN/318daN Déséquilibre AV : 9% AR : 6% Efficac. tot. : 72% Stationn. : 33%	** ECLAIRAGE ** Feux de croisement Hauteur : h < 0.8m AVG : -1.9% AVD : -2.3% Feux antibrouillards Hauteur : h < 0.8m AVG : -3.0% AVD : -3.2%													
** FORCES VERTICALES ** Essieu AV : 629daN AR : 976daN	** DIRECTION ** Ripage essieu AV : -5.3m/km													
** POLLUTION ** CO: 0.00% Acc.: 0.00% Lamb.: 1.002														
** SUSPENSION ** Dissymétrie AV : 2% AR : 2%														
INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO														