

Monsieur VILLATTE Florent BELTONE AUTOMOBILES

Tél: 09.50.74.48.69

Email: contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

Nos réf : 2005042

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS, SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

GENERALITES:

MANDANT: Monsieur VILLATTE.

MISSION: Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,

identification, examen carrosserie et mécanique, analyse d'huile moteur,

essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

<u>CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :</u>

Examen visuel du véhicule en date sans démontage au centre



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

MarquePorscheModèle911 type 997FinitionCarrera SDate de mise en circulation13/05/2005Numéro de série VINWPOZZZ99Z5S737151GenreVoiture particulièreCarrosserieCabrioletEnergieES - EssencePuissance Fiscale26Puissance réelle355 cvKilométrage (km)43 054 km (relevé sur le compteur)CohérentTest Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms :Compteur d'heures de service : 721HPlages 1 : 7169 / 604.7HPlages 2 : 510 / 590.9HPlages 3 : 2 / 217.8HPlages 3 : 2 / 217.8HPlages 4 à 6 : AucuneKilométrage inscrit dans le boitierinjection DME 42114 KMCompteur Airbag 941.87HLes informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :		
Modèle Finition Carrera S Date de mise en circulation Numéro de série VIN WPOZZZ99Z5S737151 Genre Voiture particulière Carrosserie Energie ES-Essence Puissance Fiscale Puissance réelle X355 cv Kilométrage (km) Kilométrage (km) Fest Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms: Compteur d'heures de service : 721H Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Véhicule		
Finition Carrera S Date de mise en circulation Numéro de série VIN Genre Voiture particulière Carrosserie Energie Puissance Fiscale Puissance réelle Kilométrage (km) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms: Compteur d'heures de service : 721H Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	·	Porsche	
Date de mise en circulation Numéro de série VIN WPOZZZ99Z5S737151 Genre Voiture particulière Carrosserie Cabriolet Energie ES - Essence Puissance Fiscale Puissance réelle X55 cv Kilométrage (km) 43 054 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms : Compteur d'heures de service : 721H Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Modèle	911 type 997	
Numéro de série VIN Genre Voiture particulière Carrosserie Energie ES - Essence Puissance Fiscale Puissance réelle Kilométrage (km) Kilométrage (km) Figure 1: 7169 / 604.7H Plages 2: 510 / 590.9H Plages 3: 2 / 217.8H Plages 4 à 6: Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Finition	Carrera S	
Genre Voiture particulière Carrosserie Cabriolet Energie ES - Essence Puissance Fiscale Puissance réelle Kilométrage (km) Kilométrage (km) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms: Compteur d'heures de service: 721H Plages 1:7169/604.7H Plages 2:510/590.9H Plages 3:2/217.8H Plages 4 à 6: Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Date de mise en circulation	13/05/2005	
Carrosserie Cabriolet Energie ES - Essence Puissance Fiscale Puissance réelle 355 cv Kilométrage (km) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms: Compteur d'heures de service: 721H Plages 1: 7169 / 604.7H Plages 2: 510 / 590.9H Plages 3: 2 / 217.8H Plages 4 à 6: Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Numéro de série VIN	WP0ZZZ99Z5S737151	
Energie ES - Essence Puissance Fiscale Puissance réelle 355 cv Kilométrage (km) 43 054 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms: Compteur d'heures de service: 721H Plages 1: 7169 / 604.7H Plages 2: 510 / 590.9H Plages 3: 2 / 217.8H Plages 4 à 6: Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Genre	Voiture particulière	
Puissance réelle Rilométrage (km) 43 054 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms: Compteur d'heures de service: 721H Plages 1:7169 / 604.7H Plages 2:510 / 590.9H Plages 3:2 / 217.8H Plages 4 à 6: Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Carrosserie	Cabriolet	
Puissance réelle Kilométrage (km) 43 054 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms : Compteur d'heures de service : 721H Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Energie	ES - Essence	
Kilométrage (km) 43 054 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms: Compteur d'heures de service: 721H Plages 1:7169 / 604.7H Plages 2:510 / 590.9H Plages 3:2 / 217.8H Plages 4 à 6: Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Puissance Fiscale	26	
Cohérent Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms : Compteur d'heures de service : 721H Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Puissance réelle	355 cv	
Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms : Compteur d'heures de service : 721H Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	Kilométrage (km)	43 054 km (relevé sur le compteur)	
Compteur d'heures de service : 721H Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Cohérent	
Plages 1 : 7169 / 604.7H Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Test Piwis réalisé le 28/05/2020 à 43 099 kms :	
Plages 2 : 510 / 590.9H Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Compteur d'heures de service : 721H	
Plages 3 : 2 / 217.8H Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Plages 1 : 7169 / 604.7H	
Plages 4 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Plages 2 : 510 / 590.9H	
Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Plages 3 : 2 / 217.8H	
injection DME 42114 KM Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Plages 4 à 6 : Aucune	
Compteur Airbag 941.87H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Kilométrage inscrit dans le boitier	
Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		injection DME 42114 KM	
cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.		Compteur Airbag 941.87H	
		Les informations présentes dans les calculateurs sont	
Couleur Noir Basalte (LC97)		cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.	
Two Basales (2332)	Couleur	Noir Basalte (LC9Z)	
Type de peinture Métallisé	Type de peinture	Métallisé	
Première main Non	Première main	Non	
Commentaire Certificat d'Immatriculation Français	Commentaire	Certificat d'Immatriculation Français	







Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen		
Certificat	Certificat d'Immatriculation Français	
d'immatriculation		
Certificat de situation de	Oui	
moins de 15 jours	Absence de gage et d'opposition	
Carnet d'entretien	Oui	
Notice d'utilisation	Oui	
Facture(s) d'entretien(s)	Oui	
Double des clés	Oui	
Contrôle technique	Oui	

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
16/01/2019	Visite technique périodique	15/01/2021	AUTOVISION	CABM	16
20/02/2017	Visite technique périodique	20/02/2019	DEKRA	CONTROLE TECHNIQUE KERLANN	56
22/09/2017	Visite technique périodique	22/09/2019	DEKRA	CONTROLE TECHNIQUE KERLANN	56
17/07/2014	Visite technique périodique	17/07/2016	DEKRA	M.O.Y. CONTROLES	74
10/11/2012	Visite technique périodique	10/11/2014	DEKRA	CHENOVE CONTROLE TECHNIQUE	21

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Туре	Lieu
28/05/2020	43 099 km	Test PIWIS	GTSPORT (69)
29/01/2019	37 223 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
19/01/2019	37 177 km	Entretien et Maintenance	ANSE AUTO SERVICE (69)
18/01/2019	37 171 km	Test PIWIS	GTSPORT (69)
16/01/2019	36 590 km	Visite technique périodique	AUTOVISION (16)
22/09/2017	34 083 km	Visite technique périodique	DEKRA (56)
20/02/2017	31 976 km	Visite technique périodique	DEKRA (56)
16/02/2017	31 920 km	Test PIWIS	RMS-THEIX SERVICES (56)
14/12/2016	30 248 km	Entretien et Maintenance	RMS-THEIX SERVICES (56)
10/12/2015	22 000 km	Entretien et Maintenance	RMS-THEIX SERVICES (56)
24/11/2015	21 800 km	Entretien	RMS-THEIX SERVICES (56)
10/12/2014	14 365 km	Entretien	GARAGE MICHEL BAUMET (84)
17/07/2014	9 923 km	Visite technique périodique	DEKRA (74)
11/07/2014	9 873 km	Entretien et Maintenance	GARAGE POTAIN (74)
12/11/2012	6 620 km	Entretien	MIKA MOTORSPORT (21)
10/11/2012	6 342 km	Visite technique périodique	DEKRA (21)
06/07/2007	2 260 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BERGAMO

Echéance	nnoohoin	aantnala	toohnia	110
FUHAIII:E	111111111111111	1 :1 11 11.1 1 11	1.00 11 11 11 1	

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 15/01/2021

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien			
Présent	Oui		
	,		
Prévis	sion prochaine révision		
Prochaine révision à effectue	r avant le : 29/01/2021 et/ou 67 223 km (1)		
(1) au premier des deux termes échus	s en fonction des documents communiqués lors de l'examen.		
Prévision re	mplacement de la distribution		
Non concernée,	absence de courroie de distribution		
	RITE DU VEHICULE		
	eintures de sécurité		
Présentes	Oui		
Etat visuel et de fonctionnement	Bon		
-	'éclairage et de signalisation		
Optiques et feux avant	Fonctionnent		
Répétiteurs	Fonctionnent		
Feux arrières	Fonctionnent		
Cha	auffage et ventilation		
Fonctionnement	Oui		
Ordinateur de bord et combiné d'instrument			
Fonctionnement	Oui		
	Non affichage d'une barrette de l'écran LCD central		
	Rétroviseurs		
Présents	Oui		
Etat	Bon		
Fonctionnement réglages	Oui		

Essuie-glaces - Balais		
Fonctionnement	Oui	
	Fuite lave-glace	
Etat des balais	Pas bon	
	Lave-phares non fonctionnement	
Le vendeur a indiqué que c	ces défauts allaient être corrigés pour la vente	
	Frein à main	
Fonctionnement	Efficace	
	Freinage	
Efficacité	Bon	
Comportement freinage en ligne	Normal	
Suspension		
Efficacité	Normale	
Contrôle de la dérive à l'accélération		
Pas de dérive à l'accélération		
	Direction	
Présence de jeu	Non	

Pneumatiques		
	Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19	
	Charge = 87, Vitesse Y	
	AR : Largeur = 305, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 19	
	Charge = 102, Vitesse Y	
Pneumatiques conformes	Oui	
à la monte d'origine		
	Etat général	
Roue avant droite	Normal	
Taux d'usure	Environ 40 %	
Marque	Michelin	
Roue avant gauche	Normal	
Taux d'usure	Environ 40 %	
Marque	Michelin	
Roue arrière droite	Normal	
Taux d'usure	Environ 30 %	
Marque	Michelin	
Roue arrière gauche	Normal	
Taux d'usure	Environ 30 %	
Marque	Michelin	

Plaquettes de frein		
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 10 %	
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 10 %	
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 20 %	
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 20 %	

Disques de frein		
Taux d'usure disque avant droit	Environ 25 %	
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 25 %	
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 25 %	
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 25 %	

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)

Aucun

Informations de l'indicateur de pression d'huile moteur		
Indication de pression lorsque le moteur Entre 2 et 3 bars		
est chaud et au ralenti		
Indication de pression lorsque le moteur Jusqu'à 5 bars		
est froid et / ou en phase d'accélération		
Valeurs de pressions indiquées par le Normale		
capteur		

Moteur		
Numéro relevé sur le moteur	68511586	
Moteur d'origine	Oui	
(si numéro moteur identique à la fiche	68511586	
constructeur)		
IMS Fiabilisé	Oui	
	Le numéro du moteur correspond, d'après	
	le manuel atelier du constructeur, à l'IMS à	
	axe 12mm monté sur les années modèles	
	2006 à 2008	



Frappe à froid numéro de moteur

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide direction assistée	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de refroidissement	Normal
Présence de fuite externe	Non
Présence de CO2 dans le liquide de	Non
refroidissement	



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements	
Bon	





Soubassements gauche et droit

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général





Demi-trains avant gauche et droit





Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à	Non
l'échappement	

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur	Non
(moteur froid)	
Présence de bruit anormal moteur	Non
(Moteur chaud)	
Présence de bruit dans la direction	Non
(de butée à butée)	
Présence de bruit dans les trains	Non
roulant	

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Туре	Non concerné

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation	
antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation	Non
sur les longerons	
Ajustement des éléments de	Normal
carrosserie	
Différence de teinte	Non









Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie		
Dommage(s)	- Petite craquelure sur la partie supérieure du becquet	
détecté(s)	arrière.	
	- Petite rayure bas de caisse arrière droit.	
	- Égratignures pare-chocs arrière.	
	- Quelques impacts de gravillons sur la face avant.	

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

459: VOLANT AIRBAG 3 BRANCHES TOUCH & FELL

567: PARE BRISE AVEC BANDE FILTRANTE

635 : PARKASSISTENT (ASSISTANCE PARKING)

650: TOIT OUVRANT ELECTRIQUE

692: CHANGEUR DE CD

P17: SPORT SUSPENSION (-20mm) INCLUDING MECHANICAL REAR DIFFERENTIAL LOCK

931/981/983: INTERIEUR TOUT CUIR

XCZ: KIT LEVIER COURT

XLF: ECHAPPEMENT SPORT

Etats des éléments :

Planche de bord			
Pi	anche de pord		
Etat	Bon		
Garniture			
Etat	Bon		
	Petite égratignure sur le cuir du panneau de porte		
	gauche		
Etat des sièges			
Etat visuel	Bon		
Moquette			
Etat	Bon		
Eclairage intérieur			
Fonctionnement	Bon		


Fonctionnement:


Equipements		
Fonctionnement de l'aide au	Oui	
stationnement		
Fonctionnement du mécanisme du toit	Oui	
ouvrant		
Fonctionnement de la climatisation	Oui	
Fonctionnement de l'autoradio	Oui	
Fonctionnement de la fermeture	Oui	
centralisée		
Fonctionnement des vitres électriques	Oui	
Fonctionnement des rétroviseurs	Oui	
électriques		
Fonctionnement des sièges	Oui	
électriques		
Fonctionnement de l'échappement	Oui	
Sport PSE	La LED s'allume lorsque le clapet de	
	l'échappement est fermé.	
	Décoloration de l'embout d'échappement.	

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique





Flanc avant gauche et flanc avant droit





Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.

Pièce jointe : Résultats de l'analyse d'huile moteur



SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.

BELTONE AUTOMOBILES

09.50.74.48.69