

Cayenne (V6)
Cayenne Diesel
Cayenne S Hybrid
Cayenne S
Cayenne Turbo

Porsche, lo stemma Porsche, Cayenne e Tiptronic sono marchi registrati della Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Printed in Germany.

La ristampa, anche parziale, e la duplicazione di qualsiasi tipo è consentita solo previa autorizzazione scritta della Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart



PORSCHE

Vettura consegnata

il 30/01/2012

con km 4


N. società 718410058



Cambio del tachimetro

il _____

con km _____



Dati vettura

PT 2012 270789


PROD.NUMMER PROD.NUMBER	3821954
FIN VIN	WP1ZZZ9ZCLA81921
TYP TYPE	92AA11
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	M4852 / A4854
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	2T
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	TY
FARBCODE COLORCODE	C9X

7P5.010 803 Q

Certificato di manutenzione (segnare con una crocetta la voce che interessa)

- Manutenzione intermedia
- Manutenzione**
- Sostituzione candele d'accensione
- Cambio olio motore**


il 28-2-17
 N. ordine _____
 km 32347
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Manutenzione intermedia
- Manutenzione**
- Sostituzione candele d'accensione**
- Cambio olio motore**

il 18/07/2021
 N. ordine 58736
 km 54595
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Manutenzione intermedia**
- Manutenzione**
- Sostituzione candele d'accensione
- Cambio olio motore**

il 25/04/2023
 N. ordine 32406
 km 7862
 esecuzione dietro pagamento.



Timbro

- Manutenzione intermedia**
- Manutenzione**
- Sostituzione candele d'accensione
- Cambio olio motore**

il _____
 N. ordine _____
 km _____
 esecuzione dietro pagamento.

Timbro

- Manutenzione intermedia**
- Manutenzione**
- Sostituzione candele d'accensione
- Cambio olio motore**

il _____
 N. ordine _____
 km _____
 esecuzione dietro pagamento.

Timbro

- Manutenzione intermedia**
- Manutenzione**
- Sostituzione candele d'accensione
- Cambio olio motore**

il _____
 N. ordine _____
 km _____
 esecuzione dietro pagamento.

Timbro

Certificato cambio del liquido dei freni

Sostituire il liquido dei freni almeno ogni 2 anni.

Cambio liquido dei freni

il 18/01/2021

N. ordine 58736

con km 54595
esecuzione dietro pagamento.




Timbro

Cambio liquido dei freni

il le 25/04/2023

N. ordine 3446

con km 73662 km
esecuzione dietro pagamento.



Timbro

Cambio liquido dei freni

il _____

N. ordine _____

con km _____
esecuzione dietro pagamento.

Timbro

Cambio liquido dei freni

il _____

N. ordine _____

con km _____
esecuzione dietro pagamento.

Timbro

Cambio liquido dei freni

il _____

N. ordine _____

con km _____
esecuzione dietro pagamento.

Timbro

Cambio liquido dei freni

il _____

N. ordine _____

con km _____
esecuzione dietro pagamento.

Timbro

Verbale stato vettura per la garanzia di lunga durata

La vettura viene controllata ogni 2 anni a partire dalla consegna, **senza ulteriori addebiti a carico del cliente.**
In questo modo vengono salvaguardati i diritti della garanzia di lunga durata.

Verbale stato vettura dopo 2 anni

redatto il _____

con km _____

Timbro

Verbale stato vettura dopo 4 anni

redatto il _____

con km _____

Timbro

Verbale stato vettura dopo 6 anni

redatto il _____

con km _____

Timbro

Verbale stato vettura dopo 8 anni

redatto il 15/01/2021


con km 54595



Verbale stato vettura dopo 10 anni


redatto il 16/25/04/2023

con km 78662 km



Azioni Assistenza

* Codice azione

Denominazione* <u>AG 02</u>		Denominazione* _____	
data <u>18/01/2021</u>		data _____	
esecuzione _____		esecuzione _____	
N. società <u>500 0250</u>		N. società _____	Timbro
Denominazione* _____		Denominazione* _____	
data _____		data _____	
esecuzione _____		esecuzione _____	
N. società _____	Timbro	N. società _____	Timbro
Denominazione* _____		Denominazione* _____	
data _____		data _____	
esecuzione _____		esecuzione _____	
N. società _____	Timbro	N. società _____	Timbro
Denominazione* _____		Denominazione* _____	
data _____		data _____	
esecuzione _____		esecuzione _____	
N. società _____	Timbro	N. società _____	Timbro



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C58709445

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/09/2023	23082001

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S001C170
(9) RAISON SOCIALE : SARL C.S CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONNÉES : 5 RUE DES CHALETS Z-A L' ALLONDON (A COTE D'INTERSPORT) 01630 ST GENIS POUILLY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 001C1159
NOM ET PRÉNOM : RAGUENEAU Simon
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
	03/12/2021	17/02/2012
Marque	Désignation commerciale	
PORSCHE	CAYENNE TURBO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WP1ZZZ92ZCLA81921	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M1GPSCVP000J440	ES	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
83905

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		4 %	
Forces verticales :	1261 daN		1061 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	301 daN	276 daN	161 daN	186 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	510 daN	522 daN	390 daN	388 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	77 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	34 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %
			Lambda (0.97 à 1.03) :	1.025
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-1.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.9 %		-4.0 %	



PORSCHE

Centre Porsche Genève Orchid Sports Cars SA 2 Impasse Colombelle CH-1218 Le Grand-Saconnex

Centre Porsche Genève

Monsieur
Thibault

1220 Divonne Les Bain

Orchid Sports Cars SA
2 Impasse Colombelle
CH-1218 Le Grand-Saconnex
Téléphone: +41 (0) 22 799 11 20
Téléfax: +41 (0) 22 799 11 30
Internet: www.porsche-geneve.ch
E-mail: info@porsche-geneve.ch

Référence à rappeler s.v.p. sur toute correspondance		
Facture		10548686
N° client	Date	Page
022748	25.04.2023	1

N° Document 34406	Immatriculation	N° châssis WP1ZZZ92ZCLA81921	Type véhicule Cayenne Turbo	Kilométrage 78673
Date de commande 30.03.2023	Date de livraison 25.04.2023	N° moteur M4852	Vous avez été servi par Acquaroli Leandro	
Contrat de service N°		N° TVA client	N° commande client	N° Véhicule 0

N°	Description	Quantité	Prix	% Rabais	Prix CHF CT
03140000	Entretien intermédiaire .		306.86		306.86 S
03510050	Entretien liquide frein rempl.		128.24		128.24 S
PIL	Pile de clé rempl.				
	Balais essuie-glace rempl.				
P0PB115466	Cartouche de filtre a huile	1.00	36.33		36.33 S
P9A711549900	Joint d'etancheite	1.00	12.74		12.74 S
P90012310630	ANNEAU JOINT	1.00	1.92		1.92 S
PPAF008309A	Vis d'obturation	1.00	12.90		12.90 S
P95857221901	Cartouche filtre pouss./pollen	1.00	55.32		55.32 S
P99961110800	BATTERIE	1.00	9.13		9.13 S
P95862893901	1 serie raclettes essuie-glace	1.00	95.99		95.99 S
ZLIQUIDE FREIN PORSCHE	LIQUIDE DE FREIN - PORSCHE	1.50	23.21		34.82 S
ZMOBIL 1 5W50 LITRE	MOBIL1 Peak life 5W50 - A40	9.50	36.23		344.19 S
ZLAVE-GLACES	LAVE-GLACE	4.00	5.90		23.60 S
APF	PETITES FOURNITURES	1.00	15.03		15.03 S
NETV	NETTOYAGE VEHICULE INT./EXT OFFERT				

Total brut: 1'077.07 Rabais: 0.00

Récapitulation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Code	TVA %	Val.marchandise	TVA
S	7.7	1077.07	82.93

Total 1'077.07 82.93

Somme valeur marchandise 1'077.07

Somme TVA 82.93

Total TVA incl. 1'160.00

A payer 1'160.00

Conditions de paiement: Payable à la réception de la facture.
Des réclamations sont à soumettre dans les 8 jours.

PA
25 AVR. 2023

10 SO/ELU05 SRV F50U05SERINVPV091.kpm - 25/04/23 - 15:58:17

Centre Porsche Genève

Monsieur

Orchid Sports Cars SA
2 Impasse Colombelle
CH-1218 Le Grand-Saconnex
Téléphone: +41 (0) 22 799 11 20
Téléfax: +41 (0) 22 799 11 30
Internet: www.porsche-geneve.ch
E-mail: info@porsche-geneve.ch

MONACO

Référence à rappeler s.v.p. sur toute correspondance		
Facture		10531622
N° client	Date	Page
014530	19.01.2021	
N° Document	Immatriculation	N° châssis
58136	MC	WP1ZZZ92ZCLA81921
Date de commande	Date de livraison	N° moteur
14.01.2021	19.01.2021	M4852
Contrat de service N°		N° TVA client
Type véhicule	Kilométrage	
Cayenne Turbo	54602	
Vous avez été servi par		1° mise en circulation
Curvaia Adriano		24.01.2012
		N° de livre de camp
		0

N°	Description	Quantité	Prix	% Rabais	Prix CHF Tc
TXT	ENTRETIEN				
03160000	Entretien .		432.28		432.28 S
03510050	Entretien liquide frien rempl.		119.84		119.84 S
03520050	Entretien prod. anti-crevaision rempl.		8.56		8.56 S
03810070	Entretien supp. bougies allum.		220.42		220.42 S
03830050	Entretien réservoir compensat° + liquide hydraulique rempl.		53.50		53.50 S
03850070	Entretien filtres à air rempl.		47.08		47.08 S
PIL	Pile de clé rempl.				
	Balais essuie-glace rempl.				
PPAF008309	bouchon filete	1.00	8.88		8.88 S
P90012310630	ANNEAU JOINT	1.00	1.90		1.90 S
P0PB115466	Cartouche de filtre a huile	1.00	31.46		31.46 S
P9A711549900	Joint d'etancheite	1.00	12.02		12.02 S
P95857221901	Cartouche filtre pouss./pollen	1.00	56.06		56.06 S
P99961110800	BATTERIE	1.00	9.05		9.05 S
P95862893901	1 serie raclettes essuie-glace	1.00	95.74		95.74 S
P95862805002	Raclette d'essuie-glace	1.00	25.39		25.39 S
P99917022890	BOUGIE D'ALLUMAGE	8.00	33.70		269.60 S
P95811013000	CARTOUCHE FILTRANTE	2.00	41.62		83.24 S
P9A701261902	BOUEILLE D'AIR COMPRIME	1.00	87.72		87.72 S
P95531401530	RESERVOIR D'HUILE	1.00	91.50		91.50 S
P94810514600	VIS	8.00	5.31		42.48 S
PWHT005204	VIS A TETE CYLINDRIQUE	1.00	3.54		3.54 S
PWHT004595	VIS A TETE CYLINDRIQUE	1.00	5.12		5.12 S
PWHT004635	ECROU A SIX PANS	2.00	2.52		5.04 S
P99907391431	VIS A TETE BOMBEE	2.00	2.52		5.04 S
PN 91034501	VIS	3.00	0.71		2.13 S
P00004330574	PENTOSIN	1.00	28.54		28.54 S
ZHOUSSE	SAC PROTECTION BIDON D'HUILE	1.00	6.00		6.00 S
ZMOBIL 1 5W50 BIDON	MOBIL1 5W50 BIDON	1.00	33.26		33.26 S
ZLIQUIDE FREIN PORSCHE	LIQUIDE DE FREIN - PORSCHE	1.50	20.84		31.26 S
ZMOBIL 1 5W50 LITRE	MOBIL1 5W50	9.50	29.50		280.25 S
ZLAVE-GLACES	LAVE-GLACE	5.00	5.90		29.50 S
TXT	MOTEUR RETROVISEUR D				
66821902	Servomoteur de rétroviseur D		59.92		59.92 S
	Montant à reporter				2'186.32

SO/BL/05 A FSO/SSERIN/PV/05/10pm - 01/06/21 - 17:51:08

Centre Porsche Genève

Monsieur

MONACO

Orchid Sports Cars SA
 2 Impasse Colombelle
 CH-1218 Le Grand-Saconnex
 Téléphone: +41 (0) 22 799 11 20
 Téléfax: +41 (0) 22 799 11 30
 Internet: www.porsche-geneve.ch
 E-mail: info@porsche-geneve.ch

Référence à rappeler s.v.p. sur toute correspondance		
Facture		10531622
N° client	Date	Page
014530	19.01.2021	2

N° Document 58136	Immatriculation	N° châssis	Type véhicule Cayenne Turbo	Kilométrage 54602
Date de commande 14.01.2021	Date de livraison 19.01.2021	N° moteur M4852	Vous avez été servi par Curvaia Adriano	1 ^{re} mise en circulation 24.01.2012
Contrat de service N°		N° TVA client	N° de livre de camp WP1ZZZ92ZC	

N°	Description	Quantité	Prix	% Rabais	Prix CHF Tc
	rempl.				
P9555527600	AGRAFFE DE FIXATION	5.00	0.93		4.65 S
P95562404801	MOTEUR DE REGLAGE RETROVISEUR EXTER	1.00	220.69		220.69 S
P99914104302	VIS A TETE BOMBEE	5.00	3.04		15.20 S
	TXT				
	FREINS AV + PLAQUETTES AR				
46365600	Plaquettes freins disques AV		194.74		194.74 S
	rempl.				
46502050	Disques de freins AV rempl.		107.00		107.00 S
46385600	Plaquettes freins disques AR		181.90		181.90 S
	rempl.				
P95835140350	DISQUE DE FREIN	1.00	453.59		453.59 S
P95835140450	DISQUE DE FREIN	1.00	453.59		453.59 S
PPAF910282	VIS	2.00	2.74		5.48 S
PWHT004572	VIS A TETE CYLINDRIQUE	4.00	10.14		40.56 S
P95835193910	JEU DE PLAQUETTES DE FREIN ESSIEU AV	1.00	432.60		432.60 S
P95861236500	CONTACT D'AVERTISSEMENT	2.00	53.30		106.60 S
P97035195901	RESSORT	2.00	32.38		64.76 S
P95835293950	JEU DE PLAQUETTES DE FREIN	1.00	211.25		211.25 S
PN 91183701	VIS	4.00	6.21		24.84 S
P95861236550	CONTACT D'AVERTISSEMENT ARRIERE	2.00	33.37		66.74 S
P7PP615269	KIT DE REPARATION	2.00	17.63		35.26 S
APF	PETITES FOURNITURES	1.00	50.29		50.29 S

Total brut:	4'856.06	Rabais:	0.00
-------------	----------	---------	------

Récapitulation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Code	TVA %	Val.marchandise	TVA
S	7.7	4856.06	373.92

Total	4'856.06	373.92
-------	----------	--------

Somme valeur marchandise	4'856.06
Somme TVA	373.92

Total TVA incl.	5'230.00
------------------------	-----------------

A payer	5'230.00
----------------	-----------------

Conditions de paiement: Payable à la réception de la facture.
 Des réclamations sont à soumettre dans les 8 jours.

Monsieur

Orchid Sports Cars SA
2 Impasse Colombelle
CH-1218 Le Grand-Saconnex
Téléphone: +41 (0) 22 799 11 20
Téléfax: +41 (0) 22 799 11 30
Internet: www.porsche-geneve.ch
E-mail: info@porsche-geneve.ch

MONACO

Référence à rappeler s.v.p. sur toute correspondance					
Facture			10531622		
N° client		Date		Page	
014530		19.01.2021		3	
N° Document	Immatriculation	N° châssis	Type véhicule	Kilométrage	
58136			Cayenne Turbo	54602	
Date de commande	Date de livraison	N° moteur	Vous avez été servi par		1 ^{re} mise en circulation
14.01.2021	19.01.2021	M4852	Curvaia Adriano		24.01.2012
Contrat de service N°		N° TVA client		N° de livre de camp	
				WP1ZZZ92ZC	

Merci de votre estimable commande.

Nous vous souhaitons bonne route :

**Centre Porsche Geneve
Orchid Sports Cars SA
1218 Le Grand-Saconnex**

Banque Cantonale de Geneve
Case Postale 2251
1211 Geneve 2

Banque Cantonale de Geneve
Case Postale 2251
1211 Geneve 2

Orchid Sports Cars SA
2, Impasse Colombelle
1218 Le Grand Saconnex

Orchid Sports Cars SA
2, Impasse Colombelle
1218 Le Grand Saconnex

10 14400 00010 53162 20001 45305

01-47300-5

01-47300-5

5230 00

5230 00

MONACO

10 14400 00010 53162 20001 45305

MONACO

0100005230005>101440000010531622000145305+ 010473005>



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C48704630

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																	
Contrôle technique périodique		01/09/2021		21080811																																																																																	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																			
Favorable		<p>Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD</p> <p>Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé</p>																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																					
31/08/2023																																																																																					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																					
Contrôle technique périodique																																																																																					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : S074C194																																																																																					
(9) RAISON SOCIALE : SARL OCTA NEYDENS																																																																																					
(3) COORDONNÉES : AUTO SECURITE 228 RUE DU JURA 74160 NEYDENS Tél : 04.50.35.06.12																																																																																					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : 074C1073																																																																																					
NOM ET PRÉNOM : GINOD Julien																																																																																					
SIGNATURE :																																																																																					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																			
	00/00/0000	17/02/2012																																																																																			
Marque	Désignation commerciale																																																																																				
PORSCHE	CAYENNE TURBO																																																																																				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																			
WP1ZZZ92ZCLA81921	M1	VP																																																																																			
Type/CNIT	Énergie																																																																																				
92AEC2202	ES																																																																																				
Document(s) présenté(s)																																																																																					
Certificat d'immatriculation étranger																																																																																					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																			
57150		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-1.1 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">6 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">1106 daN</td> <td colspan="2">1019 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>470 daN</td> <td>466 daN</td> <td>346 daN</td> <td>368 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">7 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>470 daN</td> <td>466 daN</td> <td>346 daN</td> <td>368 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td> <td colspan="4">77 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">30 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td> <td colspan="2">0 %</td> <td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td> <td>1.03</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">-0.8 %</td> <td colspan="2">-0.8 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td> <td colspan="2">-0.7 %</td> <td colspan="2">-0.5 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		6 %		Forces verticales :	1106 daN		1019 daN		Frein de service					Forces de freinage :	470 daN	466 daN	346 daN	368 daN	Déséquilibre (<20%) :	1 %		7 %		Forces de freinage (efficacité) :	470 daN	466 daN	346 daN	368 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	77 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	30 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %				Lambda (0.97 à 1.03) :	1.03	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-0.8 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %		-0.5 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																																		
	G	D	G	D																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		6 %																																																																																		
Forces verticales :	1106 daN		1019 daN																																																																																		
Frein de service																																																																																					
Forces de freinage :	470 daN	466 daN	346 daN	368 daN																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :	1 %		7 %																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	470 daN	466 daN	346 daN	368 daN																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	77 %																																																																																				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	30 %																																																																																				
Émissions à l'échappement																																																																																					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %																																																																																	
			Lambda (0.97 à 1.03) :	1.03																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-0.8 %																																																																																		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %		-0.5 %																																																																																		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																					



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

NATURE DE LA VISITE

Visite initiale

DATE DE LA VISITE

16/05/2019

N° DU PROCES-VERBAL

1904544

N° DU PROCES-VERBAL (uniquement en cas de contre-visite)

PROCES-VERBAL N° :

DATE :

CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES

ADRESSE : 8, AVENUE ALBERT II - ZONE DE FRET
98000 MONACO

TEL : +377 98 98 80 14 FAX : + 377 98 98 85 62

IDENTITE DU CONTROLEUR

Benjamin SCRIVO

CACHET DU CENTRE



VISA DU CONTROLEUR

COMPTE RENDU DES DEFAUTS RELEVES

Pollution :

CO ralenti : 0.01 % CO accéléré : 0.01 % Lambda : 1.021

TRANSACTION : ce procès verbal est valable pour une transaction, six mois à compter de la date de visite.

IDENTIFICATION DU VEHICULE

NUMERO D'IMMATRICULATION	U174			
N° REGISTRE	0506474			
DATE 1ère MISE EN CIRCULATION	17/02/12			
IMMATRICULATION DELIVREE LE	06/06/16			
GENRE	VP			
MARQUE	PORSCHE			
TYPE	92AEC2202			
N° SERIE	WP1ZZZ92ZCLA81921			
CARROSSERIE	BREAK			
COULEUR	NOIRE	PLACES	5	
CYLINDREE	cm3	PTC	002T880	
PW	41	KW	TARE	002T245
SE	ES	CU	000T635	
DB(A)	TR/M	PTRA		
CO ²		LONGUEUR		
KMS	*44748	LARGEUR		
N° GR	MC/	SURFACE	m ²	

PROPRIETAIRE

NOM : MULLER
EP :
PRENOM : FRANCESCO
ADRESSE : 19 AVENUE DES SPELUGUES
98000 MONACO

VISITE

A	A	ACCEPTE
XXXXX	S	NCS - Refus sans interdiction de Circuler
XXXXX	R	NCR - Refus avec interdiction de Circuler

DATE LIMITE DE VALIDITE DU VISA :



16/05/2022

Facture



Mobiles - Téléphone Satellite - Car Audio
Alarmes - Navigation GPS - Multimedia

NUMERO: 1021.06

DATE: mardi 5 octobre 2021

Christian Goyon SA
Rue du 31 décembre 66
1207 Genève
Tel. 022.736.96.41

Véhicule:

Porsche Cayenne

Commentaires:

Concerne l'installation du système apple CarPlay sur l'écran d'origine ainsi que la camera de recul.

QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT
1	2214.5	Interface Apple CarPlay pour PCM 4.0 S/N: ASDD457859	732.30	732.30
1	2111	camera de recul grand angle 160°	133.30	133.30
4.2	MO	Démontage autoradio, branchement, remontage	147.63	620.05

SOUS-TOTAL HT 1'485.65

Total T.V.A. 7.7% 114.39

TOTAL TTC CHF 1'600.04

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS !

Merci d'établir les paiements à l'ordre de Christian Goyon SA en renseignant le numéro de facture. Paiement à 30 jours

Banque : UBS AG: CH-8098 ZUERICH • IBAN : CH29 0024 0240 3068 6100 U • Compte: 80-2-2

Christian Goyon SA • Rue du 31 décembre 66 • 1207 Genève • Tel. 022.736.96.41 goyon@bluewin.ch • TVA No. CHE-103.215.141

Monsieur

98000 Monaco
Monaco

Facture No. 144/07/21

Genève, le 5 juillet 2021

Porsche Cayenne

Réparation suite au choc arrière, remplacement du pare-chocs arrière et du hayon complet.

01.0	Main d'œuvre réparation	CHF	850.00
01.0	Total des pièces		3'485.00
01.0	Peinture		1'500.00
01.0	Petites fournitures et élimination des déchets		35.50
Total Hors-Taxes			CHF 5'870.50
TVA 7.7%			452.03
Total TVA 7.7% Inc.			CHF 6'322.53

Avec nos remerciements.

Paiement sous 10 jours.

NO. TVA CHE-106.245.262

IBAN (UBS) CH08 0024 0240 2191 2000 C - **SWIFT** UBSWCHZH80A - **CLEARING** 240

Route de la Galaise 14 – CH 1228 Plan-les-Ouates

T +41 22 884 34 44 – F +41 22 884 34 40

info@carugati.ch – <https://www.carugati.ch/>



Spécialiste Pagani depuis 2003

Page 1 sur 1